

256  
164.

164.

D

Berne.

(28)



Oreilles

Tableau du pont

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
32.  
33.  
34.  
35.  
36.  
37.  
38.  
39.  
40.  
41.  
42.  
43.  
44.  
45.  
46.  
47.  
48.  
49.  
50.  
51.  
52.  
53.  
54.  
55.  
56.  
57.  
58.  
59.  
60.  
61.  
62.  
63.  
64.  
65.  
66.  
67.  
68.  
69.  
70.  
71.  
72.  
73.  
74.  
75.  
76.  
77.  
78.  
79.  
80.  
81.  
82.  
83.  
84.  
85.  
86.  
87.  
88.  
89.  
90.  
91.  
92.  
93.  
94.  
95.  
96.  
97.  
98.  
99.  
100.



#767 98.

#767 98.

# Tabelle des Ponts du District de Berne.

Questions.	Comm. <sup>e</sup> de Berne.	Com. de Bümpflitz.	Com. de Stettlen.	C. de Senneringue.	C. de Bolligen.	Comm. <sup>e</sup> de Muri.
		En a 1.	En a 6.	En a 2.	En a 5.	N'en a point.
1. <sup>e</sup> Combien de ponts se trouvent dans votre district et où?		Celui de Guebélbach.	Deux à Deiswyl et quatre dans le Village, ou tout près.	Un à Senneringue et l'autre au Boll.	Le premier près la Wegmuhly, le 2. et 3. près la Papiermuhly, le 4. près le Badhaus, et le 5. à Weiblaufen.	
2. <sup>e</sup> Comment appelle-t-on la rivière qui y passe?		Le Guebélbach.	A Deiswyl et Stettlen la Weiblen, sous deux autres le Ferenbergbach et sous le 5. le petit ruisseau de Bochenrad.	Le Stempach.	La Weiblen sous tous les cinq.	
3. <sup>e</sup> Quels chemins y passent?		La route de Morat.	La route de Berne à Senneringue. Sous les autres celle de Ferenberg et Wyl.	L'ancienne route de l'Emmenthal.	La route de Berne sur tous les cinq.	
4. <sup>e</sup> De quelle matière sont ils construits?		De Mollasse.	Tous de Mollasse.	De pierres.	Tous de pierre.	
5. <sup>e</sup> Combien de cintres ont-ils?		N'en a qu'un.	Chacun un seul.	Un seul.	Tous un seul.	
6. <sup>e</sup> Quel est leur diamètre intérieur?		Dix-sept pieds, 6. pouces.	Celui de Deiswyl 21. pieds, celui sur la route de Wyl 16. et les autres 7.	Celui de Senneringue 26. pieds, celui au Boll 19. pieds.	Douze, 15. jusqu'à 17. pieds.	
7. <sup>e</sup> Quelle largeur ont-ils en dehors?		Avec les parapets 24. pieds.	Celui de Deiswyl 30. pieds, celui de la route de Wyl 20. les autres 12.	Le premier 30. le second 23. pieds.	Douze, 13. 14. et 15. pieds.	
8. <sup>e</sup> Quelle longueur ont-ils intérieurement?		vingt-un pieds.	Celui de Deiswyl 21.5 pieds, celui de la route de Wyl 14. les autres 12.	Tous les deux 11. pieds.	Douze, 15. jusqu'à 17. pieds.	
9. <sup>e</sup> Quelle longueur ont-ils extérieurement?		La longueur intérieure est 24. pieds, l'extérieure 26. pieds.	Celui de Deiswyl 24. pieds.	On ne peut pas l'indiquer au juste, parce qu'ils sont soutés sous le chemin.	Vrente-cinq à 45. pieds.	
10. <sup>e</sup> Est-ce que la daraise est pavée?		Pavée de cailloux.	Oui.	Oui.	Tous de mollasse et Inf.	
11. <sup>e</sup> En quel état sont-ils?		En bon état.	Sur la route de Wyl en mauvais état, aux autres en meilleur.	En bon état et solides.	Tous en bon état.	
12. <sup>e</sup> Qui les a entretenus sous l'ancien Gouvernement?		L'état.	Les 2. à Deiswyl et ceux sur la route de Wyl la ci-devant Chambre des pages, les autres la Commune.	Le village de Senneringue était chargé de l'entretien; à leur réconstruction, l'ancien Gouv. <sup>t</sup> y fournit un secours d'argent.	L'entretien de tous ces ponts est à la charge de l'état.	
13. <sup>e</sup> Qui a le droit de s'en servir gratis?		Chacun.	Chacun.	Chacun.	Le Public.	
14. <sup>e</sup> Les passans payent-ils quelques droits pour leur entretien et en quoi consistent-ils?		On n'a jamais payé aucun droit pour son entretien.	Aucun.	Aucun.	Rien.	
15. <sup>e</sup> S'il a été entretenu par le Public, les Communes y ont-elles contribué en quelque chose et fourni des charrois p. <sup>r</sup> l'entretien.		Lorsque le pont fut renouvelé, la Commune de Bümpflitz dut y fournir les charrois, en déduction des Convoés.	La Commune fit ces Charrois, mais le Gouvernement lui fit en récompense assigner du pain et du vin.	Non. — La Commune de Senneringue y était seule astreinte; par conséquent aussi aux Charrois.		

Oreme  
Tableau du pont

# Tabelle des Ponts dans la Banlieue de la Municipalité de Berne.

Noms des Lieux et rivières.	Ponts de Pierre.			Noms des Lieux et Rivières.	Ponts de Bois.			Observations.
	Nombre des Ceintres	Largeur du Pont.	Longueur sans les Culées.		Nombre des piliers.	Longueur.	Largeur.	
	pieds.	pieds.	pieds.		pieds.	pieds.		
1. Pont du Warmenbach sur la route de Frybourg.	22.	7.	13.	1. Pont neuf sur l'Aar, dit Neubrücken.	6.	324.	18.	Généralement tous les ponts se trouvent en plus ou moins mauvais état; quant au pavé il n'y en a qu'aux ponts de la ville de Berne. L'ancien Gouvernement était chargé de l'entretien de tous ces ponts.
2. Pont de l'aqueduc de la ville sur la route de Frybourg.	22.	4.	8.	2. Pont au Sulgenbach près le Moulin Stürler.	2.	24.	12.	
3. Pont de Holligen sur le petit Ruisseau.	15.	3.	6.	3. Moyen Sulgenbach.	2.	18.	10.	
4. Pont de Holligen sur le ruisseau.	66.	4.	8.	4. Au même.	2.	16.	10.	
5. Pont sur le Koenitzbach près Holligen.	34.	3.	6.	5. Sulgenbach inférieur.	2.	20.	20.	
6. Pont sur le même ruisseau.	20.	3.	6.	6. Au même.	2.	9.	22.	
7. Pont au dit ruisseau vers Wabern.	18.	4.	8.	7. Au même.	2.	6.	60.	
8. Pont sur l'aqueduc de la ville près Holligen.	13.	5.	8.	8. Pont de la porte de Morat.	3.	132.	20.	
9. Pont sur l'aqueduc sur le chemin de Holligen.	69.	4½.	8.					
10. Pont sur le même au chemin du Sulgenbach supérieur.	24.	4.	8.					
11. Pont près du ci-dessus grand tilleul.	66.	4.	8.					
12. Pont près le Moulin Stürler, Sulgenb. supér.	13.	18.	32.					
13. Pont au Sulgenbach sur le chemin de Koenitz et Wabern.	2.	16.	43.	104.				
14. Pont du Sulgenbach inférieur.	11.	11.	17.					
15. Pont du Bain extérieur.	22.	4.	8.					
16. Pont du bain intérieur.	11.	8.	12.					
17. Pont du Ruisseau d'Arzihli.	60.	7.	11.					
18. Pont près du Moulin Haller.	10.	5.	10.					
19. Pont sur l'aqueduc près le four à charbon.	51.	5.	9.					
20. Pont sur la Worblen à la Papiermillerie.	16.	12.	30.					
21. Pont sur la Worblen à Worblaufen.	16.	12.	30.					
22. Pont sur la Worblen au Badhaus.	13.	16.	30.					
23. Pont sur la Worblen près la Wegmühle.	13.	16.	30.					
24. Pont sur le ruisseau dit Rothhausbächli.	12.	5.	24.					
25. Pont extérieur de la Porte de Zurich.	3.	21.	13.	63.				
26. Pont intérieur de la même Porte.	3.	23.	240.	288.				
27. Pont intérieur de la Porte d'Arberg.	3.	22.	56.	68.				
28. Pont extérieur de la même Porte.	4.	14.	80.	92.				
29. Pont intérieur de la Porte de Morat.	4.	15.	63.	72.				

Concernant les droits, ils consistaient en péages et Brugg-Sommer; mais la Commune de Berne ne payait rien de tout cela, et n'y fournissait non plus de Charois.



Tabelle n. 2. der Brücken und deren Zustand im District Bützow <sup>11</sup>

		Nennmaass				Höhenmaass				
Ort	Stütz	Zahl der Bögen	Breite der Brücke	Summe der Längen	höchste oder geringste Länge	Zustand der Brücken und der für Reparation nöthig.	Zahl der Bögen	Breite	Länge	Anmerkungen ob fallige gnd. u. u. d. d. für Reparation nöthig.
Im Nordwinden	Leufbrück	11 geb. Bögen	19 1/2 Psa	24 1/2 Psa	28 1/2 Psa	gut				
Alte Strasse	Brück	2 St.	17 ..	22 ..	24 ..	unv. und gut				
Arbeitsweg	Brück	4 geb. Bögen	16 ..	80 ..	110 ..	gut				
Im Nordwinden	Brück	1 St.	6 ..	20 ..	24 ..	St.				
St.	im Thore	St.	4 ..	22 ..	22 ..	St.				
St.	im Thore	St.	3 ..	20 ..	20 ..	St.				
St.	im Thore	St.	5 ..	10 ..	20 ..	St.				
St.	im Thore	St.	5 ..	15 ..	15 ..	St.				
Im Nordwinden	Brück	geb. Bögen	12 ..	18 ..	18 ..	gut				
Im Nordwinden	Brück	St.	10 ..	14 ..	14 ..	mangelhaft				
St.	im Thore	St.	4 ..	20 ..	20 ..	St.				
Im Nordwinden	Brück	geb. Bögen	10 ..	..	18 ..	..				
St.	im Thore	St.	10 ..	..	18 ..	..				
Im Nordwinden	Brück	St.	8 ..	..	15 ..	..				
Im Nordwinden	Brück	St.	8 ..	..	20 ..	..				
Im Nordwinden	Brück	5 geb. Bögen	5 1/2 Psa	5 1/2 Psa	5 1/2 Psa	gut				
St.	im Thore	St.	12 ..	12 ..	20 ..	mangelhaft				
Im Nordwinden	Brück	geb. Bögen	16 ..	16 ..	16 ..	mangelhaft				
Im Nordwinden	Brück	St.	4 ..	20 ..	20 ..	gut				
St.	im Thore	St.	12 ..	15 ..	15 ..	St.				
St.	im Thore	St.	12 ..	15 ..	15 ..	St.				

#380

Handwritten text from an adjacent page, including words like "del", "An", "Li", "27", "83", "9", "27".







Ms. A. 9. 10

Borne

# Tabelle der Brücken und deren Zustand im District Güssum.

## Hainrunn.

## Folgenrunn.

Ort.	Fluss.	Hainrunn.				Folgenrunn.			
		Zahl der Brücken	Breite der Brücke	Zahl der Längen	Länge der ganzen Länge	Zahl der Brücken	Breite der Brücke	Länge	Längen
		Zustand der Brücken, und was für Reparaturen nöthig.				Längen, ob halbe gegeben, und was für Reparaturen nöthig.			
Güssum	Kirchbühlgraben	1	14	14	14				
Güssum	Waldgraben	1	21		62				
Güssum	El	1	21		60				
Güssum		1	40						
Widen	Widgraben	1	14		60				
Widen	Widgraben					1	14	35	gut
Widen						2	14	24	für Pfaffenlauf
Widen	Widgraben							24	
Widen	Widgraben					5	14	168	2 Pfaffenlauf
Güssum	Widgraben					2			
						5	20	110	bei gutem abgebaut.

Ms. 80.

#  
Partie des ponts du  
Canton de Berne

Du district de Nid-Emmenthal  
Et de Zollikofen.

Stat des ponts de Pierre, qui se trouvent sur les routes principales, et sur les chemins qui conduisent d'un village à l'autre dans toute la commune de Houttwil, District du Bas Emmenthal.

Table with 10 columns: Nom de la Source du lieu, du pont, de la Rivière et du Chemin; largeur intérieure des arches; largeur du pont; longueur intérieure du pont; longueur totale ou étendue; lieu où est situé le pont et que l'ité de la Majorité; Etat actuel du pont; Par qui a été entretenu le pont avant 1798; Si l'on paie des Emolumens pour l'entretien de ce pont; Observations.

Depuis Houttwyl jusques vers Eriswil se trouvent 3. petits ponts de pierre, entretenus par des particuliers possédant des biens fonds dans le voisinage.

Ponts de Bois.

Lieu où est situé le pont et qualité du bois dont il est construit.

Table with 10 columns: Nom de la Source du lieu, du pont, de la Rivière et du Chemin; largeur intérieure des arches; largeur du pont; longueur intérieure du pont; longueur totale ou étendue; lieu où est situé le pont et que l'ité de la Majorité; Etat actuel du pont; Par qui a été entretenu le pont avant 1798; Si l'on paie des Emolumens pour l'entretien de ce pont; Observations.

Le pont de Houttwil est couvert; cette commune est surchargée de frais pour l'entretien des ponts et des chemins d'une étendue considérable. Houttwyl le 14. Juillet 1799. Signé: Jean Ulricz Braun, Agent.

Etat des ponts de Bois qui se trouvent sur les routes principales et sur les chemins allans d'un village à l'autre dans l'arrondissement de la commune de Rugsau.

Commune de Rugsau, Noms des lieux, de rivières ou ruisseaux et des chemins ou les ponts se trouvent.	Nombre et distance des Arches.	Largeur du pont.	Longueur totale des ponts.	Lieu ou le pont se trouve et Qualité du bois.	Etat actuel du pont.	Par qui ce pont a été entretenu avant 1798. des Communes isolées ou associées, des Juridictions ballezées ou le Gouvernement même. p p p.	Tir-t-on quel que retribution pour l'entretien de ce pont ? en quoi consiste-t-elle. Qui en perçoit le montant ?	Observations.	
Dans le Rugsauschachen le pont sur l'Immen, sur le chemin de Litzelflüh et Rugsau à Wetzfeld.	5. Arches, distance de 50. pieds l'une de l'autre. 7. piliers par arche.	16. 1/2 pieds.	200. pieds.	A Rugsauschachen, les piliers sont partie chêne et partie sapin. le pont est couvert.	Bon.	La commune de Rugsau l'a fait construire et l'a entretenu jusqu'à présent.	Quelques Communes ont donné de secours d'argent lorsqu'on l'a bâti.		
Un pont sur le ruisseau du Moulin à Hasli, près du pont de l'Imman, que la commune de Rugsau a fait construire et qu'elle entretient.	N'a point d'arches, les points d'appui sont de pierre, le reste en bois.	18. pieds.	à end dans 10. pieds de largeur sur 18. de longueur.	Dans la commune de Hasli; il est fait de grosses planches de sapin blanc.	Bon.	La commune de Rugsau l'entretient.	Ne rapporte rien.		
Pont sur un ruisseau dans le Rugsauschachen sur le chemin de Hasli et Wetzfeld.	N'a point d'Arche.	8. pieds.	9. pied.	Dans le Rugsauschachen les appuis sont de pierre, le reste en bois.	Bon.	Le seigneur y fournit le bois; le reste est gagné par la commune du Schachen.	Ne rapporte rien.		
Un second pont sur le même chemin.	Point d'Arche.	11. pieds.	7. pieds.	Audit Schachen. les appuis sont de pierre, le reste en bois.	Bon.	La commune de Schachen.	Ne rapporte rien.	Mélange de bois et pierre.	
Un troisième pont sur le dit chemin.	Point d'Arche.	11. pieds.	6. pied.	Appuis de pierre, le reste en bois.	Bon.	La commune de Schachen.	Ne rapporte rien.	Situé audit Schachen.	
Un pont entre le Village de Rugsau et le Schachen, sur le ruisseau de Rugsau.	Point d'Arche.	13. pieds.	12. pieds.	Tout de sapin.	Bon.	Un particulier.	Ne rapporte rien.		
Un pont au Rugsauschachen, sur le chemin de Rugsau à Litzelflüh.	Point d'Arche.	16. pieds.	8. pied.	Est partie de bois de chêne, partie de peuplier.	Bon.	La commune de Schachen.	Ne rapporte rien.		
Un second pont sur le même chemin.	Point d'Arche.	13. pied.	11. pieds.	Audit Schachen, les appuis de pierre le reste de sapin blanc.	Bon.	Un particulier l'a fait bâtir. Deux particuliers sont chargés de son entretien.	Reçu quelques secours en argent.		
Au Village de Rugsau, un pont sur le ruisseau, pour aller à l'Eglise et à la maison du pasteur.	Point d'Arche.	13. pied.	16. pied.	Au Village. Tout de bois.	Bon.	Quelques particuliers.	Ne rapporte rien.		
Deux ponts près de Rugsbach sur le ruisseau de Rugsau.	Point d'Arche.	12. à 13. pieds.	10. jusqu'à 14. pieds.	Bois de Rugsbach. Tout de bois de sapin.	Bon.	Quelques particuliers.	Ne rapporte rien.		
Un troisième pont sur le même ruisseau.	Point d'Arche.	11. pieds.	13. pieds.	De chêne et de sapin.	Bon.	Un particulier.	Ne rapporte rien.		
Un quatrième pont dans le pré nommé Schmidbergmatten.	Point d'Arche.	10. pied.	9. pieds.	De chêne et de sapin.	En mauvais état.	Un particulier.	Ne rapporte rien.		
Un cinquième pont sur le même ruisseau, dans un pré.	Point d'Arche.	10. pieds.	12. pieds.	De sapin.	Bon.	Un particulier.	Ne rapporte rien.		
<b>Ponts de Pierre.</b>									
Ruisseau de Rugsauschachen, grande route de Litzelflüh à Wetzfeld.	1. Arche. 9. pieds de diamètre.	16. pieds.	17. pieds.	Au Rugsauschachen. De Mollasse et voûte.	Bon.	La commune de Rugsau.	Ne rapporte rien.		
Au même endroit un autre pont.	1. Arche - 7. pieds.	10. pieds.	14. pieds.	De Mollasse, voûte.	Bon.	La commune de Rugsau.	Ne rapporte rien.		
Un pont dans la commune de Hasli près de Ruffs hausorn, de la construction duquel la commune de Rugsau fut chargée, ainsi que de son entretien. Il est situé sur le chemin, qui va depuis Goldbach à Hasli, et Wetzfeld, passant par la commune de Biglen.	1. Arche. 15. pieds de diamètre.	18. pied.	36. pied.	Construit à Ruffershausorn fait en Mollasse et voûte.	Bon.	La commune de Rugsau.	Sous l'ancien Gouvernement la commune de Rugsau reçut quelques secours d'argent.		

III Lorsque la commune de Rugsau fut chargée de la bâtisse et de l'entretien de ce pont, elle s'en plaignit aussitôt, par la raison, que cette route était peu fréquentée par les voitures, et que la plupart des voitures passaient sur le pont de l'Immen, dans le Rugsauschachen. Comme d'ailleurs il y a rarement de l'eau, et que ce chemin n'est fréquenté que par quelques particuliers, et ne pourrait être considéré comme une grande route, la commune conclut, à ce qu'elle fut chargée de l'entretien de ce pont et du chemin qui y conduit, étant chargée sans cela de l'entretien de nombre d'autres ponts.

II

18

État des Ponts de Bois qui se trouvent sur les routes principales et les chemins particuliers allans d'un village à l'autre dans le district du bas-Immenthal.

Paroisse d'Erismwil. Noms des lieux des rivières et ruisseau et des chemins où se trouvent ces ponts.	Nombre et distance des Arches.	Largeur du pont.	longueur intérieure, du pont.	longueur extérieure.	Qualité des fondemens et du Bois.	État actuel du pont.	Qui a été chargé de l'entretien du pont avant 1798? Des communes isolées ou des associés, des Juridictions, Balliages, le Gouvernement même, p p p	Y a-t-il des fonds destinés à l'entretien de ces ponts. En retire-t- on quelques bénéfices? en quels consistent-ils? comment sont ils percus et par qui?	Observations.
1) Le Pont de Cham sur le ruisseau appelle Langeten sur le chemin de Houttwyl.	4 arches point 7. poutres à l'opp. de distance l'une de l'autre.	16. pied r.	18. pied r.	21. pieds.	Est toute de bois, que la commune fournit.	Pas dans un bien bon état, mais sera réparé.	la commune est chargée de son Entretien.	Ni revenus ni fonds pour son entretien.	la commune entière est chargée de l'entretien de presque de ces ponts, les autres sont réparés par quartiers; mais tous sont pour ainsi dire à la charge de la commune, et aucun ne perçoit de pontonage.
2) Le Pont appelle Greblihuyn aussi sur le ruisseau de Langeten et le chemin de Dürenrotz.	3. poutres à 1. 1/2 pied de distance l'une de l'autre.	13. 1/2 pied r.	21. pied r.	26. 1/2 pied r.	Les fondemens en sont de pierre.	Bon état.	la commune d'Erismwil est chargée de l'entretien.	Ni revenus ni fonds pour son entretien.	
3) Le Pont de Seimath, aussi sur le ruisseau de Langeten, et le chemin de Soumiswald.	6. poutres à 1. pied de distance l'une de l'autre.	13. pied r.	13. pied r.	13. pied r.	Les fondemens en sont de pierre.	Bon.	la commune d'Erismwil.	Comme dessus.	
4) Le Pont derrière le village sur le ruisseau appelle Hörnli Bach, sur le chemin de Aushausen par son de Lucerne.	5. poutres à 1. 1/2 pied de distance l'une de l'autre.	12. pied r.	17. pied r.	19. pied r.	Est bâti en bois.	Bon.	la commune d'Erismwil est de même chargée de l'entretien et fournit le bois.	Comme dessus.	

Ponts de Pierres.

1) Le pont du Moulin au de sous du village, sur le chemin de Houttwyl.	Une seule arche dont la voûte a 16. pieds de large sur 15. de haut.	19. pieds.	18. pied r.	66. pied r.	Fondé sur le roc.	Bon.	la commune d'Erismwil l'a fait bâtir et l'entretient à grands frais. Voyez II.	Comme dessus.	La réparation de ces ponts est répartie dans les quartiers de cette Commune; de sorte que ce n'est pas la commune entière qui con- tribue à la réparation d'un pont.
2) Pont derrière le village sur le ruisseau appelle Hörn- li Bach, chemin de Lötteron, par son de Lucerne.	Une seule arche dont la voûte a 7. pieds, 3. pieds de large, sur 7. de haut.	19. pieds.	7. pied 3. p.	36. pied r.	Fondé sur le roc.	Bon.	la commune susdite l'a fait construire et l'entretient.	Comme dessus.	Il Comme ici il n'y a point de bonnes carrières, on fait chercher des pierres partout, pour les transporter où besoin est.

Moi soussigné atteste que les ponts susdits ont été mesurés  
exactement et leurs dimensions recusées fidèlement. A  
Erismwil le 26. Juin 1799. Signé: Ulrich Wirth. Agent.

Etat des ponts de bois qui se trouvent sur la route principale et les chemins particuliers allant d'un Village à l'autre dans le district du Bas-Commental.

Commune de Soumisval. Noms des lieux, des ponts, des rivières ou ruisseaux et des chemins.	Nombre de côtés des traverses.	Largeur du pont.	Longueur intérieure du pont.	Longueur extérieure ou totale.	Qualité du bois.	Etat actuel du pont.	Qui était chargé de l'entre- tien avant 1798? p p	Percçoit-on quelque droit pour cet entretien? comment et au profit de qui?	Observations.
Pont à Gümnen, sur la rivière de ce nom, sur le chemin qui va de Soumisval à Trachselwald.	A 4 points d'attache intermédiaires.	11 1/2 pieds.	28. pieds.	32. pieds.	Les fondemens en sont de pierres de taille; le pont même est de sapin.	En assez bon état.	Le pont est entretenu par trois particuliers au moyen d'un petit fonds y attaché.	Ne percroit aucun droit quelconque.	
<h3>Pont de Pierre.</h3>									
Un petit pont de pierre au Furten Schanzen, sur le Chemin qui va de Soumisval à Lützelflüh.	Une seule arche, dont la voûte a 6. pieds de diamètre.	16. pieds.	19. pieds.	19. pieds.	Un des appuis de ce pont est attigué du côté du couloir à la montée de S. Lihlen et du côté du levant au Furten Schanzen. Le pont est de Mallapfe de la meilleure qualité.	Bon.	Ce pont a été bâti, il y a peu d'années, par deux particuliers à neuf, qui sont chargés de son Entretien.	Ne percroit de même aucun droit.	

b.

Etat des ponts de Bois qui se trouvent sur les routes principales et des chemins particuliers allant d'un village à l'autre dans le district du Bas-Emmenthal.

Noms des lieux, des ponts de la rivière ou du ruisseau et du chemin.	Nombre d'arches	Largeur du pont.	Longueur intérieure du pont.	Longueur extérieure ou totale.	Qualité du Bois.	Etat actuel du Pont.	Qui a entretenu le pont avant 1798. une commune isolée ou de concert avec une autre, des juridictions bailliages, ou le Gouvernement p.p.p.	Paye-t-on quelque droit pour l'entretien de ce pont? à combien de monnaie-t-il? qui le payent, et à qui revient-il?	Observation
Bont de Lutzelflüh sur la Rivière Emment. Route de Bern dans le bas Emmenthal	A deux appuis et 3. Arches intermédiaires à 10. toises l'un de l'autre.	15. à 15. pieds 1/2.	240. pieds s.	4 compris le toit 252. pieds n.	Les arches et les piliers principaux sont de chêne le reste de sapin	Autant qu'on peut voir en bon Etat.	La rente de tt. 7000. de capital, attaché à ce pont, est employé à son entretien; si les frais de réparation excèdent cette rente, les quatuor communes de Lutzelflüh, Dommiswald, Trachselwald et Hasli, sont obligés d'y pourvoir et de se charger du transport des matériaux.	On ne perçoit point de droit pour l'entretien de ce pont.	A l'entretien de ce pont est attaché celui de la digue et du chemin par lequel on y descend. Ces réparations exigent beaucoup de frais de transport et autres. Il y a un Inspecteur particulier, qui surveille les réparations et en rend compte.
Bont de Grünenmatt sur la rivière de Grünen; chemin de Lutzelflüh à Trachselwald.	A deux appuis de pierre mais point d'arches intermédiaires.	12. pied n.	34. pied n.	43. 1/2 pied n.	Le pont entier est de bois de sapin.	A vue d'œil il est en bon Etat.	A peu près 18. possesseurs de biens fonds dans environs sont chargés des réparations.	L'on ne perçoit point de droit pour son entretien.	L'Entretien de ce pont est une très grande charge pour ces particuliers.

Bont de Pierre.

Bont de Grünenmatt sur le ruisseau du Moulin, et le Chemin de Lutzelflüh à Trachselwald.	La route de l'arche a 8. pieds d'ouverture.	12. pied s.	10. pied n.	14. pied n.	Fait avec des Cailloux.	Médiocre.	Le Citoyen Ulrich Bertschi Cultivateur à Gumpersmühle est chargé lui seul de l'entretien.	Ne perçoit point de droit pour l'entretien.	
--	---	-------------	-------------	-------------	-------------------------	-----------	---	---	--

Etat des ponts de bois qui se trouvent tant sur les routes principales que sur les chemins allans d'un village à l'autre, dans tout le District du Bas-Emmenthal.

Barois	Nombre et distance d'une arpe à l'autre.	Largeur du pont.	Longueur intérieure ou espace de tout le pont.	Longueur extérieure ou totale.	Qualité des fondemens et du bois dont le pont est fait.	Lieu où il se trouve.	Etat actuel du Pont.	Qui a entretenu le pont avant l'année 1798. - qui en a la jouissance, des Communes isolées ou associées, Jurisdictions, Balliages, ou le Gouvernement même, lui seul ou de concert, avec qui et comment.	Si l'on tire des retributions pour l'entretien de ce pont, en quoi elles consistent, et qui en perçoit le montant?	Observations.
Barois de Soumiswald. Nom des lieux, de rivières et des chemins où les ponts sont situés.										
Pont dit du Château (Schloß-Brugg) sur la Grünnen et le chemin d'Erswil.	Saint-Ancho.	14. pieds.	40. pieds.	48. pieds.	Piliers de pierre. de pont et son toit sont de bois de sapin.		Médiocre.	la commune de Soumiswald l'a entretenu jusqu'à présent. Des fois les Ballifs y assignaient des bois de la forêt nationale.	On n'en tire aucun revenu.	
Pont appelé de Sullenbach sur la Grünnen chemin d'Erswil.	Non plus.	14. pieds.	40. pieds.	48. pieds.	Piliers de Pierre. le pont est de bois de sapin, sans toit.		Bon.	Entretenu comme ci-dessus.	Comme ci-dessus.	
Pont appelé Schoulbrugg sur le ruisseau nommé Kurzerneybach, chemin d'Erswil.	Non plus.	12. pieds.	24. pieds.	32. pieds.	Les piliers et le pont sont de bois de sapin.		Mauvais.	De même.	De même.	Est situé à l'endroit appelé Wasen.
Pont situé à l'endroit dit Wasen, appelé pont neuf, sur la Grünnen, chemin de Soumiswald à Erswil.	Non plus.	12. pieds.	32. pieds.	40. pieds.	Situé à l'endroit dit Am Reim; les piliers sont de pierre, le pont de sapin, sans toit.		Médiocre.	De même.	De même.	Seulement les quatre premiers ponts ci-dessus se trouvent sur les chemins qui vont d'un village à l'autre; les suivants sont sur des chemins particuliers.
Pont appelé Sattlerbrugg sur le ruisseau nommé Kurzerneybach, contre les forêts nationales.	Non plus.	12. pieds.	30. pieds.	36. pieds.	A l'endroit appelé Kurzerneygraben. les piliers et le pont sont de sapin. Sans toit.		Mauvais et délabré.	De même.	De même.	
Autre pont sur le même ruisseau appelé Hohlbrugg dans les mêmes environs.	Non plus.	12. pieds.	28. pieds.	34. pieds.	Au même lieu et de la même qualité.		Mauvais et délabré.	De même.	De même.	
Autre pont sur le même ruisseau, appelé Grabenbrugg dans les mêmes environs.	Non plus.	12. pieds.	24. pieds.	30. pieds.	Au même lieu et de la même qualité.		Mauvais et délabré.	De même.	De même.	
Pont à l'endroit appelé Längacher, sur la Grünnen, sur le chemin passant par Schonegg à Dürrenroth.	Non plus.	12. pieds.	40. pieds.	44. pieds.	Les piliers et le pont, qui est sans toit, sont de bois de sapin.		Médiocre.	Ce pont est entretenu par deux particuliers à frais communs.	De même.	
Pont sur la Grünnen, vers une forêt nationale.	Non plus.	12. pieds.	36. pieds.	42. pieds.	A Hunique, les piliers sont de pierre, le pont et son toit de sapin.		Bon.	Ce pont est entretenu par les deux Cultivateurs propriétaires de Hunigershaus.	De même.	Outre les ponts ici mentionnés, il s'en trouve encore d'autres dans la commune de Soumiswald, dont se servent des particuliers isolés, et qui sont entretenus par eux.



380.

73

Tabelle n: 2 der Weiben und deren Zustand im District Nindor funnfal.

		Nindor				Gögnor			
		Zahl der Weiben	Beichte der Weib	Funne Länge	Zustand der Weiben, und was für reparation nöthig.	Zahl der Weib	Beichte der Weib	Länge	
Ein	Stup								
Pinidwald im frühjahr		18	16 1/2	19 1/2	19 1/2	gut			
Lützflügel, Dämmen	knifli	12	10	14		mittelmäßig			
Ring für	Waffen	1 Stk	16	16	17	gut			
Stk gläsern	Stk	1 Stk	10	14	14	Stk			
Stk bei Nindor	Stk	18	18	39	36	Stk			
Pinidwald	Stk						14 1/2	48 1/2	mittelmäßig die Länge ist gut
Stk	Stk						14	48	gut
Stk	Stk						12	32	schlecht
Stk	Stk						12	40	mittelmäßig
Stk	Stk						12	36	schlecht
Stk	Stk						12	34	schlecht
Stk	Stk						12	30	schlecht
Stk	Stk						12	44	mittelmäßig
Stk	Stk						12	42	gut
Stk	Stk						3	15 1/2	252 gut ist gut
Stk	Stk						12	45 1/2	gut
Stk	Stk						5	16 1/2	200 gut ist gut
Stk	Stk						18	18	Stk
Stk	Stk						8	9	Stk
Stk	Stk						11	11	Stk
Stk	Stk						11	6	Stk
Stk	Stk						13	12	Stk
Stk	Stk						16	8	Stk
Stk	Stk						13	11	Stk
Stk	Stk						13	16	Stk
Stk	Stk						12 bis 13	10 bis 14	Stk
Stk	Stk						11	13	Stk
Stk	Stk						10	9	schlecht
Stk	Stk						10	12	gut

No 80

Tabelle der Brücken und deren Zustand im District Oberfranken. 214

		Nennmaass.				Höhenmaass.				
		Zahl der Bögen	Breite der Brücke	Summe Länge	Längenabm. ob ganze Länge.	Zustand der Brücken und ob für Reparation nöthig.	Zahl der Joche	Breite der Brücke	Länge	Summenbrücken, ob halbrichtig gebohrt, und ob für Reparation nöthig
Dol.	Stein									
Langquar	Stein					2 Joche	11 1/2	180	180	alt und für Reparation nöthig
Langquar	Stein					1 Joch	11	112	112	gut
Langquar	Stein						11	108	108	alt
Langquar	Stein					2 Joche	12	156	156	alt und für Reparation nöthig
Kreuzbrücke	Stein						13	90	90	ist für Reparation nöthig
Waldbrücke	Wald						12	55	55	gut
Waldbrücke	Wald						14	57	57	alt
Langquar	Stein					3 Joche	11	264	264	mittelmächtig
Langquar	Stein					1 Joch	20	280	280	gebohrt ein sehr starkes Joch



25  
Tabelle n. 1 der Gruben und deren Zustand im Distrikt Göggestan.

		Nennern				Göggestan			
Ort	Grube	Zahl der Gruben	Breite der Grube	Tiefe der Grube	Zustand der Grube	Zahl der Gruben	Breite der Grube	Tiefe der Grube	Zustand der Grube
Zäsehl	Lützling	15	15	6	unfallrepariert werden müssen.				
Zäsehl	Zäsehl	17	17	17	un				
Ufen	Ufen	15	15	7 1/2	dit				
Poligl	Poligl	24	24	26	gut				
Ufen	Ufen	24	24	16	un				
Ufen	Ufen	6	13						
Ufen	Ufen	12	6						
Ufen	Ufen					3	18	12	mittelmäßig
Ufen	Ufen					3	18	12	dit
Ufen	Ufen					10	7	30	dit
Ufen	Ufen					3	6	9	schlecht
Ufen	Ufen					3	9	12	mittelmäßig
Ufen	Ufen					4	9	9	dit
Ufen	Ufen					4	15	13	gut
Ufen	Ufen					4	15	13	dit
Ufen	Ufen					3	11	9	schlecht
Ufen	Ufen						18	12	schlecht
Ufen	Ufen						15	13	dit
Ufen	Ufen						12	6	dit
Ufen	Ufen						15	7 1/2	un
Ufen	Ufen						19	10 1/2	dit
Ufen	Ufen						17	14	schlecht
Ufen	Ufen						17	7	dit
Ufen	Ufen						14	12	schlecht
Ufen	Ufen						12	11	mittelmäßig
Ufen	Ufen						15	12	schlecht
Ufen	Ufen						21	13	mittelmäßig
Ufen	Ufen						15	16	dit
Ufen	Ufen						14	20	schlecht
Ufen	Ufen						14	20	dit
Ufen	Ufen						14	20	dit
Ufen	Ufen						10	12	dit
Ufen	Ufen						15	12	dit

No. 580.

Tabelle n: 2 der Brücken und deren Zustand im Distrikt Großtauchen

Dorf Straß

Maßstab

Größen

Dorf	Straß	Jahr der Brücke	Breite der Brücke	Länge der Brücke	Zustand der Brücke	Zustand der Brücke und des für Reparatur nötig			Anmerkungen, ob salbige Straße, und was für Reparatur nötig
						1870	1871	1872	
Briglan	Briglanbrück	1870	18 1/2	15 1/2	24 1/2	gut			
St. Mathen kirchlich	St.	1871	15	8	11	St.			
St. Marien	Briglanbrück	1871	9	8	8	St.			
Wahlmeyer auf dem Kirch	St.	1870	19	16	16	schlecht			
Oberrömerbrück	St.	1871	18	14	36	gut			
Wahlmeyer altes	St.	1871	12	21	21	St.			
St. Bern im Sommer	St.	1871	18	18	18	St.			
St. im Waisenhaus	St.	1871	15	7	7	St.			
Wahlmeyer Landstr.	Wahlmeyerbrück	1871	21	21	66	St.			
St. nach Straß	St.	1871	26	26	50	St.			
St. St.	St.	1871	20	20	40	St.			
St. St.	St.	1871	20	20	22	St.			
St. St.	St.	1871	25	25	8	St.			
St. Longstr.	St.	1871	20	20	22	St.			
Wahlmeyer Straß	St.	1871	16	17	40	St.			
Wahlmeyer Straß	St.	1871	19	17	21	St.			
Wahlmeyer Straß	St.	1871	21	21	25	St.			
Wahlmeyer Straß	St.	1871	15 1/2	14	18 1/2	mittelmäßig			
Wahlmeyer Straß	St.	1871	15	10	32	St.			
Wahlmeyer Straß	St.	1871	24	8	24	schlecht			
St.	St.	1871	19 1/2	19	21	gut			
Wahlmeyer Straß	St.	1871	15 1/2	24	33	St.			
St.	St.	1871	4	13	14	St.			
Wahlmeyer Straß	St.	1871	15	2	6 1/2	mittelmäßig			
Wahlmeyer Straß	St.	1871	9	2	5 1/2	gut			
St.	St.	1871	10	2	4	St.			
Briglan	Briglanbrück	1871	10 1/2	10 1/2	19 1/2	schlecht			
Wahlmeyer Straß	St.	1871	12	12	22	mittelmäßig			
Wahlmeyer Straß	St.	1871	12	4	4	gut			
St.	St.	1871	9	9	9	St.			
Oberrömerbrück	St.	1871	10 1/2	7	7	mittelmäßig			
Wahlmeyer Straß	St.	1871	8	8	8	schlecht			
Wahlmeyer Straß	St.	1871	8	8	8	St.			
Wahlmeyer Straß	St.	1871	9	9	9	St.			
St.	St.	1871	9	9	9	St.			
Wahlmeyer Straß	St.	1871	9	9	9	St.			
Wahlmeyer Straß	St.	1871	9	9	9	St.			

No. 380.

27

Tabelle der Brücken und deren Zustand im District Langenthal.

		Nimmern				Höhen			
Dorf.	Fluss.	Jahr der Länge	Brücke der Länge	Jahre der Länge	Zustand der Brücke, und ob für Reparaturen nötig.	Jahr der Länge	Brücke der Länge	Jahre der Länge	Zusammenhang ob fallig gehalten, und Reparaturen nötig.
Langenthal	Langenthal	16	22	24	gut				
Langenthal	dit	16	22	24	dit				
Waldenholz	Stump Danung	20	38	240	schlecht				
Waldenholz	dit Stump	20	30	116	mangelhaft				
Waldenholz	dit	23	28	88	gut				
Waldenholz	dit	18	24	28	dit				
Waldenholz	dit	18	24	28	dit				
Waldenholz	dit	15	9	17	dit				
Waldenholz	dit	14	14	16	dit				
Waldenholz	dit	23	20	24	dit				
Waldenholz	dit	22	28	88	dit				
Waldenholz	dit	20	24	40	dit				
Waldenholz	dit	23	23	26	dit				
Waldenholz	dit	23	23	26	schlecht				
Waldenholz	dit	24	32	124	gut				
Waldenholz	dit	18	24	35	dit				
Waldenholz	dit	12	14	16	dit				
Waldenholz	dit	14	24	30	dit				
Waldenholz	dit	18	22	80	dit				
Waldenholz	dit	12	10	20	dit				
Langenthal	Langenthal					26	30		gut
Langenthal	dit					30	30		dit
Langenthal	dit					4. Jahr	20	354	schlecht
Langenthal	dit					1. Jahr	19	80	gut
Langenthal	dit						15	22	schlecht
Langenthal	dit						18	38	mangelhaft
Langenthal	dit						15	38	dit
Langenthal	dit						17	28	gut
Langenthal	dit					2. Jahr	18	33	mangelhaft
Langenthal	dit					1. Jahr	15	42	gut
Langenthal	dit						18	33	dit

Ms. 280

28

Tabelle der Brücken und deren Zustand im District Svingen.

Nennungen					Hölzner			
Zahl der Brücken	Brücke bei Svingen	Linien Länge	Zustand	Zustand der Brücken	Zahl der Brücken	Brücke bei Svingen	Linien Länge	Bemerkungen ob Substanz gut, oder Reparation nöthig ist.
1	St. Fluss	5	10	26	1			in Jahren man kann manglen bestreuen
1	Kinden Vjorli	6	11	58				gut
1	Wangren	6	10	12				dit
1	Piborn	5	10	23				dit
4	Simnon	8	125	168				gut, mangelt reparirung
1	Wangrenbischel 6 Brück	5	6 a 12	6 a 10				3 gut, 2 schlecht.
2	Kinden Vjorli	5	53	53	2	5	53	schlechte gut
1	Hingiminnastig über einen Graben	1 1/2	24		1	1 1/2	24	noch fall besser
1	Hingiminnastig	1 1/2	36		1	1 1/2	36	dit
1	U. bangen 5 Brück	1 1/2	6 a 10					Reparirung nöthig
2	Svingen	7	100		2	7	100	Reparirung nöthig
4	Svingen Vjorli	7	40		4	7	40	

Ms. 80.

# Tabelle der Bienen und deren Zustand im District Tschirchberg <sup>29</sup>

Nimmern.					Hölgern.			
Zahl der Bienen	Borte der Borte	Janer Länge	Wespen oder große Länge	Zustand der Bienen, und ob fallig mangelfast.	Zahl der Bienen	Borte der Borte	Länge	Sammlungen ob fallig oder reparatur nötig
Loh								
Bienenstock Tausen								
5	14	157	171	schlecht				
Loh Wäflern Bienenstock								
1	10	120	124	gut. Die Bienen sind und sind sehr gut, die Bienen sind, und die Bienen sind sehr gut.				
Loh Bienenstock								
	12		20	schlecht				
Loh Bienenstock								
	12		28	auf den einen Seiten von Stamm auf den anderen von Holz.				
Loh Bienenstock								
	12		28	schlecht.				
Loh Bienenstock								
	12		20	gut.				
Loh Bienenstock								
					10	18		reparatur
Loh Bienenstock								
					10	15		gut.

A. 380.

Tabelle der Brücken und deren Zustand im District Tansland.

Steinbrücken.

Hölzernen.

		Zahl der Brücken	Brücken über Bächen	Brücken über Längeln	Zustand der Brücken	Zustand der Brücken	Reparatur						
								Zahl der Brücken	Brücken über Bächen	Brücken über Längeln	Zustand der Brücken	Zustand der Brücken	Reparatur
Isel	Fluss												
Zieselbrücke	Ziesel	2	20	36	109	gut							
Dampfer Canal	Canal	1	14	17	31	gut							
Sub. Kanalf. über den Meer		1	18	7	24	gut							
Solach	hölzern	1	15	6	19	gut							
Solach	Stein	1	16	6	18	gut							
Winkel	Stein	1	18	12	20	gut							
Müllan	hölzern	1	22	10	18	gut							
N. Jofansen	über den Meer	1	19	9	23	gut							
Solach nach Landwehr	über den Meer	1	13	8	14	gut							
N. Jofansen nach Solach	Stein	1	16	16	20	gut							
Solach nach Landwehr	Stein über Meer	1	14	8	20	gut							
Solach	Stein	1	14	8	20	gut							
Idem	Stein	1	14	8	20	gut							
Ziesel	über den Meer	1	23	6	22	gut							
Solach	Längeln über Meer	1	15	10	23	gut							
Solach	Längeln über Meer	1	12	10	16	gut							
Fanithan	Canal	1	12	11	20	gut							
Müllan	Stein	1	15	10	25	gut							
Müllan	Stein	1	15	10	25	gut							
N. Jofansen	Ziesel							3	10	115	gut		

A. 380.

# Tabelle der Brücken und deren Zustand im District Ulm und Pfullingen

		Nennmaass				Füllmaass				
Ort	Stütz	Zahl der Brücken	Breite der Brücke	Länge	Länge der grossen Brücke	Zustand der Brücken, und ob Reparaturen nöthig	Zahl der Brücken	Breite der Brücke	Länge	Bemerkungen ob halbtags gut oder reparaturen nöthig
Parkhofen	Birnen	1	10 Pfd	20 Pfd	22 Pfd	gut				
Balg ulmer Brigg	Birnen	1	15	66	66	M				
Balg oben	grob	1	12	22	22	M				
Toson	Birnen	1	11	60	60	I				
Küpfelsumme	Küpfelbrück	1	10	10	10	I				
Riggerberg	fallbrück	1	15	16	18	I				
Balg füllmaass	Birnen						10 Pfd	15 Pfd		gut
Tosonmühl	Küpfel						8	8		M
Kaufbrück	Birnen						15	52		Reparatur nöthig
Thurn	Birnen						15	30		gut
Küpfelsumme	Birnen						12	52		M
Birgenstein	Birnen						14	40		M
Küpfelsumme	Küpfelbrück						15	18		Pflanz
Birgenstein	oben Küpfel Brigg						12	12		Reparatur nöthig
Küpfel	Birnen Brück						19	22		M
Wachtbrück	Birnen						12	38		M
Mühl	ulmer Brück						12	52		M
Mühl	Lybrück						12	14		gut
Mühl	Kopfmaass						9	15		M
Mühl	Kopfmaass						9	15		M
Mühl	Mühl						9	15		M

**District Ulm und Pfullingen**  
 Der District Ulm und Pfullingen  
 dieses Districts hat keine spezifische  
 Tabellen angeordnet; sondern  
 enthält nur, was sich in diesem  
 District eine beträchtliche Anzahl  
 in folgenden Brücken über die Flüsse und  
 andere Bäche befinden, welche von  
 verschiedenen Gemeinden sind erbaut,  
 und bei dato in demselben Zustand.

#384



N<sup>o</sup> 380 Journal  
= 18 feuilles

Tabelle n. 1 der Brücken und deren Zustand im District Wangen.

		Nimmern				Hölgern				
		Zahl der Bögen	Brücke der Brücke	Form Länge	Wasser ob ganze Länge	Zustand der Brücken, und Land halbjährig für Reparation nöthig.	Zahl der Bögen	Brücke der Brücke	Länge	Summationen ob halbjährig, und Land für Reparation nöthig.
Stadt Wangen	Stumpf	1	16	16	16	gut				
	Stumpf	1	18	6	6	dit				
Landweg Bigg	Laubach	1	6	20	20	dit				
	Laubach	1	2	25	25	dit				
Der Bigg	Burg	1	18	24	24	dit				
	dit	1	18	24	24	dit				
dit im Dorf		1	14	18	18	schlecht				
dit im Dorf		1	15	21	21	gut				
Wallstr. bei Post	Post	1	22	15	8	im Bau				
dit beim Mühle		1	19	13	95	gut				
dit beim Mühle		1	13	18	116	dit				
dit beim Hof			13	15	10	dit				
Waldstr. bei Post	Post	2	16	8	90	dit				
dit	dit	1	63	5	77	dit				
dit	dit		42	5	42	dit				
Reigen	Post	1	23	8	21	dit				
gleiche Str. nach Brun	Post	1	24	24	40	dit				
Reigen	Post	2	28	15	20	dit				
Burg	Post		6	12	16	dit				
Reigen	Post	1	26	18	37	dit				
Reigen	Post	1	24	15	29	dit				
Reigen	Post	2	13	30	45	schlecht				
dit	dit	1	11	7	18	gut				
Reigen	Post	1	13	14	28	dit				
Reigen	Post	1	14	4	50	schlecht				

beim Hof auf dem Laufweg nach Brun  
 nach Brun, und von Poltsch nach  
 ein kleines Stück nach Poltsch

N. 580



288  
A

# Tabellen der Brücken und deren Zustand im District Jollicofen.

		Steinbrücken.				Holzbrücken.			
Ort.	Fluss.	Zahl der Brücken	Breite der Brücke	Jahre Länge	Zustand der Brücken	Zahl der Brücken	Breite der Brücke	Jahre Länge	Zustand der Brücken
Leubach	Lein Fluss	31	18	22	gut				
Leubach	auf dem salz salzbrücke	23	8	13	dit				
Leubach	Lein Fluss	22	5	9	dit				
Pandorf	Pandorf	gebildet	23	8	13	dit			
Reygenhölzl	Reygenhölzl	dit	28	12	21	dit			
Simonsbach	Simonsbach	dit	24	5	6	dit			
Simonsbach	Wald	dit	6	6	96	dit			
Dollschbach	Reygenhölzl	dit	23	10	24	dit			
Dollschbach	Lein Fluss	dit	22	5	28	dit			
Dollschbach	dit	dit	22	5	28	dit			
Jugensdorf	Lein Fluss	dit	10	23	25	dit			
Ullmann	Ullmann	dit	18	25	28	dit			
Ullmann	Reygenhölzl	dit	8	25	27	dit			
Simonsbach	Jugensdorf	dit	22	5	9	dit			
Leubach	an der Simonsbach	dit	20	5	7	dit			
Leubach	gleiche Simonsbach	dit	14 1/2	30	22	dit			
Klosterhofen	Lein Fluss	dit	12	6	15	dit			
Buchst	im Fuchsbach	dit	15	6	14	dit			
Reygenhölzl	Reygenhölzl	dit	16	6	12	dit			
Reygenhölzl	Lein Fluss	gebildet	9	15	16	dit			
Reygenhölzl	dit	dit	8 1/2	15	16	reparatur nöthig			
Reygenhölzl	Lein Fluss	dit	16	14	18	dit			
Wangj	Wangj	dit	18	12	32	Lein Fluss			
dit	2h. haidbach	dit	14	12	16	altes baubau			
Wangj	dit	dit	14	12	16	gut			
Wangj	Lein Fluss	dit	18	14	32	dit			
Buchst	Lein Fluss	dit	16	12	18	dit			
Jugensdorf	Ullmann	dit	12	28	39	dit			
Reygenhölzl	Lein Fluss	dit	8 1/2	24	20	dit			
Leubach	Lein Fluss					4 Steinbrücken	10 1/2	278	nöthig für baubau. gebildet.
Leubach	Lein Fluss					2 Holzbrücken	10. 1.	152	gebildet. gebildet.
Haidbach							10. 1.	10.	gut
Reygenhölzl	Reygenhölzl						10.	14	Lein Fluss
Klosterhofen	Lein Fluss						14	14	dit