

Etat des Ponts du Canton de Schaffhouse

En pierre.

En bois.

Observations.

Nom des lieux rivières	En pierre.		En bois.		Observations en quel état ils sont	Observations. S'ils sont couverts ou non, en quel état, s'ils ont besoin de réparations.	
	Nombre des arches.	largeur du pont sans les culeés	longueur avec les culeés	Total			Nombre des palées
Schaffhouse sur Rhin.					1. en pierre anglais	20' 96 1/2' an. glois.	Ce Pont a été couvert, il est actuellement entièrement détruit, ayant été brûlé à la retraite des français le 19. Avril 1799.
sur le Rhin					15. de bois 1. en pierre	20' 40 1/2' de Zuric.	Découvert; Ce pont a été rétabli par le militaire français le 2. May 1800. Il serait nécessaire de faire remplacer la palée du milieu, qui a été construite à la hâte par le militaire Autrichien avec du bois de Sapin par une autre de bois de Chêne, beaucoup plus solide; une partie des autres exigent les mêmes réparations, pour le moment on n'y peut rien faire, les eaux étant trop hautes, le tems le plus convenable pour ces sortes d'entreprises est au comencement de l'hiver, quand elles sont basses.
Wiskhofen. District sur un torrent.					1.	18' 65'	Couvert. Les débordemens de ce torrent rendent ce pont nécessaire.
Wissenhofen le Rhin.					8.	20' 270'	Couvert. Ce pont a été brûlé par les Russes le 8 ^{br} 1799; il n'en reste qu'une très petite partie du côté de la ville, mais si fort endommagée qu'elle ne peut être réparée; quand le gouvernement ordonneroit de rebâtir un autre pont.