

[fol. 21]

Etat des ponts de bois qui se trouvent tant sur les routes principales que sur les chemins allans d'un Village à l'autre, dans tout le District du Bas-Emmenthal.

Paroisse de Soumiswald. Noms des Lieux, des rivières et des chemins où ces ponts sont situés.	Nombre et distance d'une arche à l'autre.	Largeur du pont.	Longueur intérieure et espace de tout le pont.	Longueur extérieure ou totale.	Qualité des fondemens et du bois dont le pont est fait. Lieu où il se trouve.	Etat actuel du Pont.	Qui a entretenu le pont avant l'année 1798? Qui en a la jouissance, des Communes isolées ou associées, Juridictions, bailliages, ou le Gouvernement même, lui seul ou de concert, avec qui et comment?	Si l'on tire des retributions pour l'entretien de ce pont, en quoi elles consistent? et qui en perçoit le montant?	Observations.
		pieds.	pieds.	pieds.					
Pont dit du Château (Schloss-Bügg) sur la Grünen et le chemin d'Erisweil.	Point d'arche.	14	40	48	Piliers de pierre. Le pont et son toit sont de bois de sapin.	Médiocre.	La Commune de Soumiswald l'a entretenu jusqu'à present. Des fois les baillifs y assignaient des bois de la forêt nationale.	On n'en tire aucun revenu.	
Pont appelé de Süllenbach sur la Grünen chemin d'Erisweil	non plus.	14	40	48	Piliers de Pierre. Le pont est de bois de Sapin, sans toit.	Bon.	Entretenu comme ci-dessus.	Comme ci-dessus.	
Pont appelé Schoulbrügg sur le ruisseau nommé Kurzerneybach chemin d'Erisweil.	non plus.	13	24	32	Les piliers et le pont sont de bois de sapin.	mauvais.	De même.	De même.	Est situé à l'entroit appelé Wasen.
Pont situé rière l'endroit dit Wasen, appelé pont neuf, sur la Grünen, Chemin de Soumiswald à Erisweil.	non plus.	12	32	40	Situé à l'Endroit dit Am Rein; les piliers sont de pierre, le pont de sapin, sans toit.	médiocre.	De même.	De même.	Seulement les quatre premiers ponts ci-dessus se trouvent sur les chemins qui vont d'un village à l'autre; les suivants sont sur des chemins particuliers.
Pont appelé Sattlerbrügg sur le ruisseau nommé Kurzeneybach, contre les forêts nationales.	non plus.	12	30	36	A l'Endroit appelé Kurzeneygraben. Les piliers et le pont sont de sapin. Sans toit.	mauvais et délabré.	De même.	De même.	
Autre pont sur le même ruisseau appelé Höhlbrügg dans les mêmes environs.	non plus.	12	28	34	Au même lieu et de la même qualité.	mauvais et délabré.	De même.	De même.	
Autre pont sur le même ruisseau, appelé Grabenbrügg dans les mêmes environs.	non plus.	12	24	30	Au même lieu et de la même qualité.	mauvais et délabré.	De même.	De même.	
Pont à l'entroit appelé Längacher, sur la Grünen, sur le chemin passant par Schonegg à Dürenroth.	non plus.	12	40	44	Les piliers et le pont, qui est sans toit, sont de Bois de sapin	Médiocre.	Ce pont est entretenu par deux particuliers à fraix communs.	De même.	
Pont sur la Grünen, vers une forêt nationale.	non plus.	12	36	42	A Hunigue, les piliers sont de pierre; le pont et son toit de sapin.	Bon.	Ce pont es entretenu par les deux cultivateurs propriétaires de Hunigershaus.	De même.	

Outre les ponts ici mentionnés, il s'en trouve encore d'autres dans la Commune de Soumiswald, dont se servent des particuliers isolés, et qui sont entretenus par eux.