

Die zweite Spalte «Nahmen der Ortschaften und Flüsse» haben wir in der Transkription in zwei Spalten aufgeteilt. Platzhalter wie " " und dito. haben wir ersetzt.

[fol. 109-111v]														
Uebersicht der Brücken im Canton Zürich wie sie vor dem Rückzug der Franken im Juny 1799 beschaffen waren. Tab. I-III														
Nahmen der Districte.	Nahmen der Ortschaften.	Nahmen der Flüsse.	Von Stein.				Bemerkungen	Von Holz.			Ob sie gedekt seyen.	Bemerkungen.	Ob sie Verbesserung nöthig haben	
			Zahl der Bogen.	Breite der Brücke.	Länge ohne die Mauer der Landveste.	Ganze Länge mit der Mauer der Landveste.		Zahl der Joche.	Breite der Brücke.	Länge der Brücke.			In was für einem Zustand sie sich befinden, und überhaupt von was für einer Beschaffenheit sie seyen.	In was für einem Zustand sie sich befinden, und überhaupt von was für einer Beschaffenheit sie seyen.
				Schuh.	Schuh.	Schuh.								
<b>Benken.</b>	Rheinau.	Rhein	4	15			Die Länge konnte wegen den Vorposten der Franken nicht gemeßen werden.	5	15		gedekt.	Das Holzwerk sehr schlecht.	Ja.	
Benken.	Benken Closter Brücke		5	9	168	238	In gutem Stand.				nicht.			Nein.
Benken.	Klein Andelfingen	Thur.						4 von Stein	15	250	gedekt.	In gutem Stand.		Nein.
Benken.	Schloss Lauffen.							1 von Stein	12	56	gedekt.	In gutem Stand.		Nein.
Benken.	Dachsen, auf der Landstrass.		1	15		30	In schlechtem Stand.				nicht.		Ja.	
Benken.	Dachsen, nach Marthalen und Benken		1	18		36	In schlechtem Stand.				nicht.		Ja.	
Benken.	Öhringen [Oerlingen]	über den Haupt Graben								12	18	nicht.	Solte ganz neu gebaut werden.	Ja.
Benken.	Marthalen zu Oberhausen über die Landstrass.		1	18		25	In brauchbarem Stand.				nicht.	Etwas Schadhaft.	Ja.	
Benken.	Marthalen	Riedtbach	1	16		26	In gutem Stand.				nicht.			Nein.
Benken.	Marthalen	Dießenwegen.	1	18		26	Etwas schadhaft.				nicht.		Ja.	
Benken.	Marthalen auf der Leberen.		1	16		22	Völlig schlecht.				nicht.		Ja.	
<b>Andelfingen</b>	Andelfingen	Thur						4 ohne die Seitenjoche	15	250	gedekt.	Das Erste Joch sollte repariert, und die Brücke neue Flekling haben	Ja.	
<b>Winterthur</b>	Winterthur	Eulach Mühlenbrücke	1	16	25	40	Der Bogen 5 Schuh hoch gut im Stand.				nicht.			Nein.
Winterthur	Winterthur	Übergüsse der Eulach.	1	16	10	20	Der Bogen 4 Schuh hoch gut im Stand.				nicht.			Nein.
Winterthur	Winterthur	beim Steigthor Eulach.						1 von Stein	15	46	nicht.	mit Stein gepflastert und von Eichenholz Stein Widerlag[er]		Nein.
Winterthur	Winterthur	vor dem Unterthor. Eulach.	1	18	14	25	Die Landveste 175 Schuh lang. 10' hoch. In gutem Std.				nicht.			Nein.
Winterthur	Winterthur	neben obiger Eulach.	1	17	24	10	Die Landveste 175 Schuh lang. 10' hoch. In gutem Std.				nicht.			Nein.
Winterthur	Töss	Töss.					Diese hat 115'. Landveste einseits. 20'. Ander Seits 45'. - 5 Joch v[on] Stein	1	15	115	gedekt.	Sind neue Flekling nöthig.	Ja.	
Winterthur	Töss	Kempt.								16	40	gedekt.	Noch zimlich gut.	
Winterthur	Wülflingen	Töss.					Landveste von Stein. Jedes Joch 4 Pfeiler	3	12	106	nicht.	Etliche Pfeiler loos nur noch mit hözern[en] Clammern und eisernen Schrauben vestgemacht.	Ja.	
Winterthur	Wülflingen	Eulach.								10	24	nicht.	Gut im Stand.	Nein.
Winterthur	Ober Winterthur	Eulach.								10	24	nicht.	In gutem Stand.	Nein.
Winterthur	Ober Winterthur	Riedtbach [Riedbach].								12	28	nicht.	In gutem Stand.	Nein.
Winterthur	Seen	Attenbach.								15	24	nicht.	In gutem Stand.	Nein.
Winterthur	Seen	Schwerzenbach.								14	13	nicht.	In gutem Stand.	Nein.
Winterthur	Seen	Bechletbach [Mattenbach im Bestlet].								14	20	nicht.	In schlechtem Stand.	Ja.
Winterthur	Seen	Tobelbach.	1	12	4	8	In gutem Stand.				nicht.	In gutem Stand.		Nein.
Winterthur	Ellikon [an der Thur]	Bach								18	27	nicht.	In gutem Stand.	Nein.

Nahmen der Districte.	Nahmen der Ortschaften.	Nahmen der Flüsse.	Von Stein.				Bemerkungen	Von Holz.			Ob sie gedeckt seyen.	Bemerkungen.	Ob sie Verbesserung nöthig haben		
			Zahl der Bogen.	Breite der Brücke.	Länge ohne die Mauer der Landveste.	Ganze Länge mit der Mauer der Landveste.		In was für einem Zustand sie sich befinden, und überhaupt von was für einer Beschaffenheit sie seyen.	Zahl der Joche.	Breite der Brücke.			Länge der Brücke.	In was für einem Zustand sie sich befinden, und überhaupt von was für einer Beschaffenheit sie seyen.	
				Schuh.	Schuh.	Schuh.			Schuh.	Schuh.					
Winterthur	Ellikon	Bach							18	27	nicht.	In schlechtem Stand.	Ja.		

Nahmen der Districte.	Nahmen der Ortschaften.	Nahmen der Flüsse.	Von Stein.				Bemerkungen	Von Holz.			Ob sie gedekt seyen.	Bemerkungen.	Ob sie Verbesserung nöthig haben		
			Zahl der Bogen.	Breite der Brücke.	Länge ohne die Mauer der Landveste.	Ganze Länge mit der Mauer der Landveste.		In was für einem Zustand sie sich befinden, und überhaupt von was für einer Beschaffenheit sie seyen.	Zahl der Joche.	Breite der Brücke.			Länge der Brücke.	In was für einem Zustand sie sich befinden, und überhaupt von was für einer Beschaffenheit sie seyen.	
				Schuh.	Schuh.	Schuh.			Schuh.	Schuh.					
Elgg.	Elgg. Unter Mühle	Mühlebach.		24	24		In gutem Stand.								Nein.
Elgg.	Elgg. Landstrass	Holzbächli.							26	3	nicht.	In gutem Stand.			Nein.
Elgg.	Elgg. Landstrass	Holzbächli.							26	10	nicht.	In gutem Stand.			Nein.
Elgg.	Schnassberg [Schnasberg] z[u] Unterschottikon	Eulach.							15 1/2	16	nicht.	Ist alt.	Ja.		
Elgg.	Schnassberg z[u] Oberschottikon	Eulach.							18	12	nicht.	Neu gebaut.			Nein.
Fehraltorf.	Kentbrücke [Kemptbrücke] bey Zürichsteig	Auslauf in die Töss							16	40	gedekt.	In gutem Stand.			Nein.
Basserstorf [Bassersdorf]	Basserstorf.	Dorfbach untere Brücke	1	36	7 1/2	12	In gutem Stand.				nicht.				Nein.
Basserstorf.	Basserstorf.	Dorfbach mittlere Brücke							17	18	nicht.	Hat gemauerte Landvesten und ist schadhaf.	Ja.		
Basserstorf.	Basserstorf.	Dorfbach obere Brücke							25	25	nicht.	In baufälligem Stand.	Ja.		
Basserstorf.	Nürenstorf [Nürendorf]	Wiesenbach	1	23	10 1/2	15	In gutem Stand.				nicht.				Nein.
Basserstorf.	zw[ischen] Wallisellen und Schwamendingen	Aabrücke							18	56	gedekt.	In gutem Stand.			Nein.
Basserstorf.	Nahe bey obiger	über den Graben	1	11	19	25	Das Fundament gut.				nicht.				Nein.
Basserstorf.	Bey der Herzogen-Mühle	über einen Graben		4	24		In schlechtem Stand.				nicht.		Ja.		
Basserstorf.	Bey der Herzogen-Mühle	Brüehlbach.							22	18	nicht.	In schlechtem Stand.	Ja.		
Basserstorf.	Oben bey Wallisellen		1	15	15		In schlechtem Stand.				nicht.		Ja.		
Basserstorf.	zu Cloten [Kloten]	über den Dorfbach nach Eglisau	1	20	20	26	Die Flügelmauren zu verbessern				nicht.		Ja.		
Basserstorf.	zu Cloten	über den Rubischbach [Ruebischbach]		20	5' 9"	10	Zu eng und tieff sollte verändert werden.				nicht.		Ja.		
Basserstorf.	Lufingen	über ein Bergbach nach Rorbas		17' 8"	28' 8'	64	In gutem Stand.				nicht.				Nein.
Basserstorf.	Embrach bey der Illinger Mühle	Mühlebach.							11' 8"	54	nicht.	Die einte Landveste Maur diese Holz zimlich schlecht.	Ja.		
Basserstorf.	Pfungen	über den Mühlebach	1	11	27	37	In gutem Stand.				nicht.	Etwas schadhaf.			Nein.
Basserstorf.	Unter Illnau	über die Kent [Kempt]							15	30	nicht.	Etwas schadhaf.	Ja.		
Basserstorf.	Unter Illnau	über den Mühlebach							14	14	nicht.	In schlechtem Stand.	Ja.		
Bülach.	Eglisau	Rhein Strom						4	16	320	gedekt.	In gutem Stand.			Nein.
Bülach.	Glattfelden	Glatt						6	12	150	nicht.	Braucht immer Verbesserung.	Ja.		
Bülach.	Hochfelden	Glatt						2	12	50	gedekt.	Etwas schadhaf.	Ja.		
Bülach.	Oberhöri	Glatt						4	13	110	nicht.	In sehr schlechtem Stand.	Ja.		
Bülach.	Ni[e]derhöri	Glatt						3	12	80	nicht.	In sehr schlechtem Stand.	Ja.		
Bülach.	Bülach	Glatt	2	14	58	62	Dient in die Güter.				nicht.				Nein.
Regenstorf [Regensdorf]	Dübendorf	Glattfluss						2	16	100	gedekt.	Joch und Landveste sehr schlecht.	Ja.		
Regenstorf.	Dübendorf bey der untern Mühle							1	16	62	nicht.	Ist schadhaf.	Ja.		
Regenstorf.	Dübendorf bey Hermikon							3	9	55	nicht.	Ist schadhaf.	Ja.		
Regenstorf.	Nieder Glatt [Niederglatt]	Glattfluss						3	13	90	gedekt.	Ein wenig schadhaf.	Ja.		
Regenstorf.	Nöschikon	Glattfluss						4	10	83	nicht.	In schlechtem Stand.	Ja.		
Regenstorf.	Oberglatt	Glattfluss							16	90	gedekt.	Neulich renoviert			Nein.
[fol. 110]															
Zürich.	Unter Mühlesteig	Limmat						19	10	366	nicht.	Wegen den Schiffen gefährlich brauchte Abänderung.	Ja.		
Zürich.	Langer Stäg.	Limmat						18	7	427	nicht.	Etwas schadhaf.	Ja.		
Zürich.	Ausser der Niederdorf Pforten							11	12	204	nicht.	Etwas schadhaf.	Ja.		
Zürich.		über die Limmat						1 Bogen	12	65	gedekt.	Etwas schadhaf.	Ja.		
Zürich.	Ober Mühle, Schopf Stäg							2	10	14	nicht.	Alle offenen hölzernen Brücken haben tägliche Besserung nöthig	Ja.		

Nahmen der Districte.	Nahmen der Ortschaften.	Nahmen der Flüsse.	Von Stein.				Bemerkungen	Von Holz.			Ob sie gedekt seyen.	Bemerkungen.	Ob sie Verbesserung nöthig haben	
			Zahl der Bogen.	Breite der Brücke.	Länge ohne die Mauer der Landveste. Schuh.	Ganze Länge mit der Mauer der Landveste. Schuh.		Zahl der Joche.	Breite der Brücke. Schuh.	Länge der Brücke. Schuh.			In was für einem Zustand sie sich befinden, und überhaupt von was für einer Beschaffenheit sie seyen.	
Zürich.		Über den Wolfbach nahe bey der Limmat	1	11 1/2	9	14	In gutem Stand.				nicht.			Nein.
Zürich.	An der Strass neben dem Eisernen Zeit	Wolfbach	1	36	9	14	In gutem Stand.				nicht.			Nein.
Zürich.	Beim Zübeli Brunnen						Steinerne Landveste mit Holz belegt.		22	10	nicht.	Brauchbar.		Nein.
Zürich.	An der Strass bey dem Adler Brunnen		1	54	9	14	In gutem Stand.				nicht.			Nein.
Zürich.	im Obmann Amtshof.	über den Wolfbach	1	19	5	10	In gutem Stand.				nicht.			Nein.
Zürich.	Hirschengraben unter der Strass	über den Wolfbach	1	170	12	16	In gutem Stand.				nicht.			Nein.
Zürich.	Beym Hottinger Stäg	über den Wolfbach	1	155	10	14	In gutem Stand.				nicht.			Nein.
Zürich.	Hottinger Stäg							9	6 1/2	170	nicht.	Nebst Fahlbrücke brauchbar.		Nein.
Zürich.	Auf der Holzschanz							2	11	40	nicht.	Die Fahlbrücke ist weggenommen weil sie faul war.		Nein.
Zürich.	Pforten Brücke zu Stadelhofen							8	13	153	nicht.	Nebst Fahlbrücke brauchbar.		Nein.
Zürich.	Aussere Brücke							1	13	42	nicht.	Brauchbar.		Nein.
Zürich.	beym Turben Schopf	über den Graben						1	16	40		Brauchbar.		Nein.
Zürich.	Unter der Kronenpforte						Steinerne Landveste mit Holz belegt.		17	18	vom Pforten Gebäu gedekt	Brauchbar.		Nein.
Zürich.		über den Haupt Graben						9	11 1/2	181	nicht.	Nebst Fahlbrücke brauchbar.		Nein.
Zürich.	Aussere Brücke							2	12	55	nicht.	Brauchbar.		Nein.
Zürich.	Obere Brücke	über die Limmat						9 von Stein	13	286		Die Joch sehr baufällig, eins unterstützt	ja.	
Zürich.	Neben dem Kornhaus							1	13	42	nicht.	in gutem Stand.		Nein.
Zürich.	Untere Brücke, Fahrweg	über die Limmat						5 von Stein	17	167	nicht.	2 steinerne Joch drohen Einsturz und etliche Pfähle an den hölzernen Jochen faul	ja.	
Zürich.	Untere Brücke oberer Fussweg								15	167	nicht.	2 steinerne Joch drohen Einsturz und etliche Pfähle an den hölzernen Jochen faul	ja.	
Zürich.	Untere Brücke unter Fussweg							steinerne 4 hölzerne 7	49	135	nicht.	2 steinerne Joch drohen Einsturz und etliche Pfähle an den hölzernen Jochen faul	ja.	
Zürich.	Untere Brücke Neustäg							3	9	80	nicht.	2 steinerne Joch drohen Einsturz und etliche Pfähle an den hölzernen Jochen faul	ja.	
Zürich.	Untere Brücke Sinn Brücke							2	20	22	nicht.	2 steinerne Joch drohen Einsturz und etliche Pfähle an den hölzernen Jochen faul	ja.	
Zürich.	Untere Brücke unter d[er] Strass neben dem Rathhaus		3	52	40	65	Die 2 größern Bögen nähern Verwäsung, die Stein sind verfahren.							Ja.
Zürich.	Bauschanzbrücke	über die Limmat						11	9	200	nicht.			Nein.
Zürich.	2 Brücken	bey Ausfluss der Sihl in die Limmat	2	16	16		Zwey neue Brücken stehen 13 Jahr.							
Zürich.	gegen das Schützenhaus							2	11	76	nicht.	Mit Steinen besetzt, 12 Jahr alt, baufällig.	Ja.	
Zürich.	geg. d[en] Schützenplaz	Über den Schanzengraben						6	6 1/2	125	nicht.	Die Fahl Brücke nicht brauchbar	Ja.	
Zürich.	beym Sihlwisli	Über ein Sihlarm					Landveste von Stein, aber faul		20	17 1/2	nicht.	Brauchbar.		Nein.
Zürich.	bey der Werdmühle	Über ein Sihlarm							14	26	nicht.	Brauchbar.		Nein.
Zürich.	bey der Werdmühle	über einen 2ten Sihlarm						1	14	32	nicht.	Brauchbar.		Nein.

Nahmen der Districte.	Nahmen der Ortschaften.	Nahmen der Flüsse.	Von Stein.				Bemerkungen	Von Holz.			Ob sie gedeckt seyen.	Bemerkungen.	Ob sie Verbesserung nöthig haben	
			Zahl der Bogen.	Breite der Brücke.	Länge ohne die Mauer der Landveste.	Ganze Länge mit der Mauer der Landveste.		Zahl der Joche.	Breite der Brücke.	Länge der Brücke.			In was für einem Zustand sie sich befinden, und überhaupt von was für einer Beschaffenheit sie seven.	In was für einem Zustand sie sich befinden, und überhaupt von was für einer Beschaffenheit sie seven.
Zürich.	Beym Rennwegthor	über den Fröschen Graben	1	30	10		An beyden Seiten ganz neu Quaderstük					In gutem Stand.		Nein.
Zürich.	bey dem grossen Magazin	Über den Sihlcanal					Landveste von Stein aber faul		15 1/2	30	nicht.	Sollte eine neue Landveste haben	Ja.	
Zürich.	gegen dem Sihlwisli	Über den Sihlarm	1	11	19	26	In gutem Stand.		9	17	nicht.	Landveste von Holz aber faul	Ja.	Nein.
Zürich.	hinter den Seidenhöfen	Über den Sihlarm					Landveste von Stein aber faul		16	26	nicht.	Sollte eine neue Landveste haben	Ja.	
Zürich.	beim Zollhaus Sihlpforten	Über den Sihlarm							20	15 1/2	gedekt .	Brauchbar.		Nein.
Zürich.	Unter der Pforten								11	20	halb.	Ein grosser Balken am Kopf faul und unterstützt	Ja.	
Zürich.	Fahlbrücke								2	15	59	nicht.	Brauchbar.	Nein.
Zürich.	Schanzen Graben	Über den Limmat								14	34	nicht.	Die einzige fahrbare geg[en] West ausser die Stadt	Nein.
Zürich.	bey den Pariers	Über den aussern Graben	1	19	32		In gutem Stand.					nicht.		Nein.
Zürich.	Vollmars Brücke	Über ein Sihlarm							18	18	nicht.	Die Landveste von Tannenholz gänzlich faul	Ja.	
Zürich.	bey den Losläden	Über den Sihlcanal						2	8	48	nicht.	Brauchbar.		Nein.
Zürich.	Wollishofer Pförtlein	über den Schanzen Graben						5	7	140	nicht.	Nebst Fallbrücke brauchbar.		Nein.
Zürich.	Aussere Brücke							2	7	37	nicht.	Brauchbar.		Nein.
Zürich.	Brücke bey dem Schiffschopf							2	6	49	nicht.	Brauchbar.		Nein.
Zürich.	Augustiner Brücke	über den Fröschengraben						2	9	59	nicht.	Brauchbar.		Nein.
Zürich.	Beym Kazenthor	über den Fröschengraben						3	13 1/2	69	nicht.	Mit Steinen besetzt bedarf Verbesserung.	Ja.	
Zürich.	Hirslanden	über den Werenbach							16	51	nicht.	In baufälligem Stand.	Ja.	
Zürich.	Wytikon	über den Elevantbach	1	16	6	12	In gutem Stand.					nicht.		Nein.
Zürich.	Leimbach	über die Sihl						1	5	156	gedekt.	Hat sich gesenkt weil das Joch faul ist	Ja.	
Zürich.	Riesbach	über den Werrenbach							14' 6"	33' 6"	gedekt.	In gutem Stand.		Nein.
Zürich.	Riesbach	über den Werrenbach							10' 6"	36	gedekt.	In schlechtem Stand.	Ja.	
Zürich.	Altstetten	Dorfbach	1	12	80	90	von Stein gewölbt, aber gesunken, vast unbrauchbar.					nicht.		Ja.
Zürich.	Altstetten ausserhalb genant im Capeli		1	10	12	20	von Stein gewölbt, in gutem Stand.					nicht.		Nein.
Zürich.	In der Breite unten am Dorf		1	14	17	24	von Stein gewölbt, In gutem Stand.					nicht.		Nein.
Zürich.	Bey dem Bettler Brunnen		1	15	19	23	von Stein gewölbt, In gutem Stand.					nicht.		Nein.
Zürich.	An Grenzen von Schlieren und Altstetten		1	10	14	20	von Stein gewölbt, in gutem Stand.					nicht.		Nein.
Zürich.	Aussersihl	Fluss Sihl						3 von Stein	30	200	gedekt.	Vor ca. 4 Jahren neu gebaut verbreitet und Fusssteig.		Nein.
Zürich.	Oberstrass bey der Tannen			56	4	9	Stein Gewölb in gutem Stand.					nicht.		Nein.
Zürich.		Am Haldenbach		32	4 1/2	12 1/2	Stein Gewölb in gutem Stand.					nicht.		Nein.
Zürich.		Am Kreubach		78	6	16 1/2	Stein Gewölb in gutem Stand.					nicht.		Nein.
Zürich.	Langen Steinen	Lezibach		25	4 1/2	19 1/2	Stein Gewölb in gutem Stand.					nicht.		Nein.
Zürich.	in der Lezi			48	5	16	Stein Gewölb in gutem Stand.					nicht.		Nein.
Zürich.	Hottingen	Wolfbach oder Baschlig		25	16	38	in gutem Stand.					gedekt.		Nein.
Zürich.	Lezbrücke	Wolfbach	1	18	9 1/2	56 Rechts 20 Links	in schlechtem Stand und unsicher.					nicht.		Ja.
[fol. 111]														
Zürich.	Beym Buschberg	über den Bach	1	14	16	37 Rechts 57 Links	Die Landveste hat Reparation nöthig					nicht.		Ja.
Zürich.	Neben dem Tobelhof	über den Bach		20	15	30	Etwas baufällig					gedekt.		Ja.
Zürich.	Im Felden Mass					24	Ein Tollen mit Blatten gedekt					nicht		Nein.

Nahmen der Districte.	Nahmen der Ortschaften.	Nahmen der Flüsse.	Von Stein.				Bemerkungen	Von Holz.			Ob sie gedeckt seyen.	Bemerkungen.	Ob sie Verbesserung nöthig haben		
			Zahl der Bogen.	Breite der Brücke.	Länge ohne die Mauer der Landveste.	Ganze Länge mit der Mauer der Landveste.		Zahl der Joche.	Breite der Brücke.	Länge der Brücke.			In was für einem Zustand sie sich befinden, und überhaupt von was für einer Beschaffenheit sie seyen.		
				Schuh.	Schuh.	Schuh.			Schuh.	Schuh.					
Zürich.		Oesterlibach in den Dorfbach	1	9	24	100	Die Landveste schadhafft				nicht		Ja.		
Zürich.		Heidenbach	1	4	18	34	In gutem Stand				nicht			Nein.	
Zürich.	Beym Weyer unten im Dorf					18	Ein Tollen über die Landstrass mit Blatten gedeckt.				nicht			Nein.	
Zürich.	Albisrieden	Dölschenbach	1	6	22	36	In gutem Stand				nicht			Nein.	
Zürich.	Im Grüt					22	Ein Tollen über die Landstrass mit Blatten gedeckt.				nicht			Nein.	
Zürich.	Gemeueri wo das Hochgericht steht					23	Ein Tollen über die Landstrass mit Blatten gedeckt.				nicht			Nein.	
Zürich.		Asp. Fluss aus dem Berg	1	9	19	34	In gutem Stand				nicht			Nein.	
Zürich.	Unterstrass an der Landstrass auf Schaffhausen			7	36		2 Mauren eine 12' hoch, 127' lang, die andre 8' hoch, 10' lang. ein Gewölb. gut im Stand.				nicht			Nein.	
Zürich.	Unterstrass 2tes Gewölb an der Landstrass auf Schaffhausen			6	27		2 Mauren zur Vesthaltung jede 92' lang und 25' hoch. gut im Stand				nicht			Nein.	
Zürich.	Unterstrass an der Landstrass auf Baden			4	36		2 Mauren zur Vesthaltung eine 30' lang, 18' hoch, 2te 20' lang, 8' hoch. baufällig				nicht		Ja.		
Zürich.	Unterstrass 2tes Gewölb an der Landstrass auf Baden			4	48		2 Mauren zur Vesthaltung, die einte 20' lang, 10' hoch, 2te 10' lang, 8' hoch. in gutem Stand.				nicht			Nein.	
Zürich.	Strasse nach den Redouten eine Tollen			4	26		2 Mauren die einte 76 Schuh lang, 10 Schuh hoch. 2te 24' lang, 8' hoch, in gutem Stand.				nicht			Nein.	
<b>Met[t]menstetten</b>							Hat keine Brücken								
Horgen.	Hütten	über den Sihlfluss								8 1/2	96	gedekt.	Gut gebauen und nicht alt	Nein.	
Horgen.	Bey Finstersee									9 1/2	104	gedekt.	in gutem Stand.	Nein.	
Horgen.	Wädenschweil [Wädenswil]	Reybach	1	14' 6"	12	18	In gutem Stand					nicht.		Nein.	
Horgen.	Wädenschweil	Krähbach	1	11' 6"	12	18	In gutem Stand					nicht.		Nein.	
Horgen.	Wädenschweil	Meilenbach	1	15	30	38	Etwas schadhafft.					nicht.		Ja.	
Horgen.	Richterschweil [Richterswil] unter Brücke	Mühlebach.	1						10	26 1/2		nicht.	Bedarf nur ein paar Bretter	Ja.	
Horgen.	Richterschweil ober Brücke	Mühlebach.	1	11	22	38	In gutem Stand					nicht.		Nein.	
Horgen.	Richterschweil unter Brücke	Dorfbach		23	7	11	Von diken Blatten die zu beiden Seiten auf der Maur ligen					nicht.		Nein.	
Horgen.	Richterschweil Mitler Brücke	Dorfbach	1	11	8	14	Etwas Baufällig					nicht.		Ja.	
Horgen.	Richterschweil Obre Brücke	Dorfbach	1	56	8	18	Sehr gut					nicht.		Nein.	
Horgen.	Richterschweil auf der Samstageren		1	11	8	16	Sehr gut					nicht.		Nein.	
Horgen.	Richterschweil Beym Löchli		1	12	9	21	Sehr gut					nicht.		Nein.	
Horgen.	Hirzel	Sihlbrücke				30		1	14 1/2	101	gedekt.	Überal schlecht beschaffen	Ja.		
Horgen.	Käpfnach	Au Fluss	1	19	22	22	Ganz neu gebaut					nicht.		Nein.	
Horgen.	Oberwald	Sihl						2	12	150	gedekt.	Sollte geschindelt werden	Ja.		
Horgen.	Attlischweil [Adliswil]	Sihl						2	14	164	gedekt.	Überall schlecht beschaffen	Ja.		
Horgen.	Langnau	Sihl							16	70	gedekt.	Ist schadhafft.	Ja.		
<b>Meilen</b>							Hat keine Brücken								
Grüningen	im Dorf Dürnten	Dürnterbach	1	20	18	36	Ist Brauchbar					nicht.		Nein.	
Grüningen	Dürnten	Possen Graben	1	12	15	36	Ist für schwere Führen gefährlich					nicht.		Ja.	
Grüningen	Than [Tann]	Nauenbach							16	16		nicht.	In schlechtem Stand	Ja.	
Grüningen	Rüthi [Rüti]	Jonen [Jona]	1	15	26	52	Zimlich gut beschaffen					nicht.		Nein.	

Nahmen der Districte.	Nahmen der Ortschaften.	Nahmen der Flüsse.	Von Stein.				Bemerkungen	Von Holz.			Ob sie gedekt seyen.	Bemerkungen.	Ob sie Verbesserung nöthig haben		
			Zahl der Bogen.	Breite der Brücke.	Länge ohne die Mauer der Landveste.	Ganze Länge mit der Mauer der Landveste.		In was für einem Zustand sie sich befinden, und überhaupt von was für einer Beschaffenheit sie seyen.	Zahl der Joche.	Breite der Brücke.			Länge der Brücke.	In was für einem Zustand sie sich befinden, und überhaupt von was für einer Beschaffenheit sie seyen.	
				Schuh.	Schuh.	Schuh.			Schuh.	Schuh.					
Grüningen	Rüthi	Mühlebach	1	32	10	21	Zimlich gut beschaffen				nicht.				Nein.
Grüningen	Rüthi	Schwarz	1	17	23	48	Zimlich gut beschaffen				nicht.				Nein.
Grüningen	Rüthi	Jonen bey der Banndwies	1	12	53	85	Zimlich gut beschaffen				nicht.				Nein.
Grüningen	Fer[r]ach	Weyerbach	1	12	12	18	Zimlich gut beschaffen				nicht.				Nein.
Grüningen	Bubikon	Tafelterbach [Tafletenbach]							16	20	nicht.	In schlechtem Stand	Ja.		
Grüningen	Kämass	Mühlebach							16	20	nicht.	In schlechtem Stand	Ja.		
Grüningen	Esslingen	Mühlebach							14	18	nicht.	Etwas schadhaft	Ja.		
Grüningen	Egg, Tüffenthal [Tüfental]	Mühlebach	1	10	8	18	Brauchbar				nicht.				Nein.
Grüningen	Münchaltorf [Mönchaltorf]	Dorfbach							12	48	nicht.	Brauchbar			Nein.
Grüningen	Oetwil [Oetwil am See]	Guschbach		12	8	10	Brauchbar				nicht.				Nein.
Grüningen	Gossau	Mühlebach							14	14	nicht.	Brauchbar			Nein.
<b>Uster</b>	Ober Uster	Dorfbach							13	46	gedekt.	Etwas Schadhaft			
Uster	Kirchuster	Dorfbach							13	38	gedekt.	In gutem Stand	Ja.		
Uster	Mauer [Maur]	Dorfbach	7	17	12	20	In gutem Stand				nicht.				Nein.
Uster	Üessikon [Üssikon]	Dorfbach	4	16	4	8	In gutem Stand				nicht.				Nein.
Uster	Üessikon	Zehndenbach	3 1/2	14	4	8	In gutem Stand				nicht.				Nein.
Uster	Üessikon	Lättenbach	4	28	5	10	In gutem Stand				nicht.				Nein.
Uster	zw[ischen] Binz und Ebmadingen [Ebmatigen]	Hauptbächli	6 1/2	15 1/2	6	14	In gutem Stand				nicht.				Nein.
Uster	Fällanden, Schwerzenbach	Glatt	2	15	74	300	In gutem Stand				nicht.				Nein.
<b>Wald</b>	Wald	Schmittenbach							1	14	34	nicht.	In gutem Stand		Nein.
Wald	Bärentschweil [Bäretswil]	Mühle- oder Obisbach [Oobisbächli]		14	36		In gutem Stand								Nein.
Wald	Hinweil [Hinwil]	Wild oder Mühlebach						1	12 1/2	30	gedekt.	In gutem Stand			Nein.
Wald	Hinweil eine 2te	Wild oder Mühlebach							13	18	nicht.	In gutem Stand			Nein.
												Aus den Berichten der Unterstatthalter zusammengetragen den 20. Februar 1800. Im Namen der Verwalt[ungs] Kammer des Cantons Zürich Landolt 2ter Secr[etär]			