

[fol. 15]

## Partie des ponts du Canton Berne du district de Nieder Emmenthal

[fol. 16]

### Etat des ponts de Pierre, qui se trouvent sur les routes principales, et sur les chemins qui conduisent d'un village à l'autre dans toute la Commune de Houttweil, District du bas Emmenthal.

Nom de la Paroisse du lieu, du pont, de la Rivière et du Chemin.	Largeur intérieure des Arches.	Largeur du Pont.	Longueur intérieure du Pont.	Longueur totale ou extérieure.	Lieu où est situé le Pont et qualité de la Maçonnerie.	Etat actuel du Pont.	Par qui a été entretenu le pont avant 1798, qui en a eu la jouissance, des Communes isolées ou associées, des Juridictions, des Balliages, ou le Gouvernement lui même, seul ou conjointement, comment et avec qui?	Si l'on tire des Emolumens pour l'entretien de ce pont, en quoi ils consistent; comment et à qui on les paye?	Observations.
	pieds.	pieds.	pieds.	pieds.					
Houttweil									
La Bruyère le Ruisseau de Langenthal, chemin qui conduit vers le Canton de Lucerne	19	17	17	204	Pierre dure.	A demi ruiné	Aux fraix de la Commune.	L'on ne paye rien.	Le pont est voûté.
Ruisseau du Moulin, sur le même chemin.	5	10	10	10	Pierre dure.	Mauvais.	Le propriétaire du moulin.	Ne paye rien.	
Petit ruisseau d'Aeschen sur le même chemin et bruyère.	5	12	7	10	Pierre dure.	Bon.	Aux fraix de la Commune.	Ne paye rien.	
Sur le ruisseau de Langenthal sur Hirsigen, Üch, chemin vers le Canton de Lucerne.	14	18	14	36	Pierre dure.	Bon.	Aux fraix de la Commune.	Ne paye rien.	Le pont est voûté.
Au même endroit un plus petit	4	16	16	8	Pierre dure.	Bon.	Le Cultivateur de Mohrenweid.	Ne paye rien.	Il est voûté.
Sur le ruisseau appelé Weyenbächli, sur le même chemin.	3	12	12	7	Pierre dure.	Mauvais.	Aux fraix de la Commune.	Ne paye rien.	
Sur le chemin de Lucerne au Biefang.	4	14	14	9	Pierre dure.	Bon.	Aux fraix de la Commune.	Ne paye rien.	
Sur le même chemins près du bois d'Aelnmy sur le Ruisseau appelé Roetschen Baechly.	4	14	14	8	Pierre dure.	Bon.	Aux fraix de la Commune.	Ne paye rien.	
Au Bühl sur le Ruisseau de Wyssachen de Houttweil vers Dürenroth	15	14	15	66	Pierre dure.	Mauvais.	A été fait par des possesseurs de Bienfonds, qui se sont chargés de l'entretien.	Ne paye rien.	Est voûté.
Encore sur le ruisseau de Wyssachen.	16	16	16	48	Pierre dure.	Bon.	Aux fraix de la Commune.	Ne paye rien.	Est voûté.
Au Bouch, même ruisseau	14	16	16	36	Pierre dure.	Delabré.	Aux fraix de la Commune.	Ne paye rien.	Est voûté.
Schweinbrunnen le Ruisseau de Maybach	5	18	18	22	Pierre dure.	Bon.	En commun avec Dürenroth.	Ne paye rien.	Est voûté.
Depuis Houttwyl jusques vers Erisweil se trouvent 3. petits ponts de pierre, entretenus par des particuliers possédant des bienfonds dans le voisinage.									

Nom de la Paroisse du lieu, du pont, de la Rivière et du Chemin.	Largeur intérieure des Arches.	Largeur du Pont.	Longueur intérieure du Pont.	Longueur totale ou extérieure.	Lieu où est situé le Pont et qualité de la Maçonnerie.	Etat actuel du Pont.	Par qui a été entretenu le pont avant 1798, qui en a eu la jouissance, des Communes isolées ou associées, des Juridictions, des Balliages, ou le Gouvernement lui même, seul ou conjointement, comment et avec qui?	Si l'on tire des Emolumens pour l'entretien de ce pont, en quoi ils consistent; comment et à qui on les paye?	Observations.
	pieds.	pieds.	pieds.	pieds.					
					<b>Ponts de Bois.</b>				
	Nombre et distance des arches [en pieds]				Lieu où es situé le pont et qualité du bois dont il est construit.				
Chemin de Aelmey rivière de Langeten	16	20	16	20		Mauvais.	Tout entier de bois de sapin.	Est entretenu aux fraix de la Commune. On n'y paye rien.	
Chemin de Langenthal même rivière	18	23	23	24		Bon.	Ce pont est de Pierre.	Est entretenu aux fraix de la Commune, qui n'en a aucun revenant; bon.	
le Pont de la Ville de Houttwyl	Deux piliers de Chêne	20	Long 78 / Large 16	88		Mauvais.	Les fondemens de pierre, le reste de sapin.	Est entretenu aux fraix de la Commune, qui n'en retire rien excepté les jours de marché.	
Fiechten, Rivière Rothbach chemin de Langenthal.	24	18	24	28		Bon.	Fondemens de pierre, le reste en sapin.	Est entretenu aux fraix de la Commune, qui n'en a aucun revenant; bon.	
Le pont de Houttweil est couvert; cette Commune est surgargée de fraix pour l'entretien des ponts et des Chemins d'une étendue considérable. Houttwyl le 4. Juillet 1799.									
									Signé: Jean Ullrich Braun, Agent.