

[fol. 18]

Etat des Ponts de bois qui se trouvent sur les routes principales et les chemins particuliers allans d'un village à l'autre dans le district du bas-Emmenthal.

Parroisse d'Erisweil. Noms des lieux des rivières et ruissaux et des chemins où se trouvent ces ponts.	Nombre et distance des Arches.	Largeur du pont.	Longueur intérieure, du pont.	Longueur extérieure.	Qualité des fondemens et du Bois.	Etat actuel du pont.	Qui a été chargé de l'Entretien du pont avant 1798; des Communes isolées ou associées, des Juridictions, Ba[i]lliages, le Gouvernement même etc.	Y a-t-il des fonds destinés à l'entretien de ces ponts. En retire-t-on quelques bénéfices? En quoi consistent-ils? Comment sont ils perçus et par qui?	Observations.
		Pieds.	Pieds.	Pieds.					
1.) Le Pont de Than sur le ruisseau appelé Langeten sur le Chemin de Houtweil.	Arches point, 7 poutres à 1 1/2 pd. de distance l'une de l'autre.	16	18	21	Est toute de bois, que la commune fournit.	Pas dans un bien bon état, mais sera réparé.	La Commune est chargée de son Entretien.	Ni revenus ni fonds pour son entretien.	La Commune entière est chargée de l'entretien du premier de ces ponts. Les autres sont repartis par quartiers; mais tous sont pour ainsi dire à la charge de la Commune, et aucun ne perçoit de pontenage.
2.) Le Pont appelé Greblibrügg aussi sur le ruisseau de Langeten et le chemin de Dürenroth.	5 poutres à 1 1/2 pied de distance l'une de l'autre,	13.1/2	21	26 1/2	Les fondemens en sont de pierre.	Passable.	La Commune d'Erisweil est chargée de l'entretien.	Ni revenus ni fonds p[our] son entretien.	
3.) Le Pont de Leimath, aussi sur le ruisseau de Langeten, et le chemin de Soumiswald	6 poutres à 1 pied de distance l'une de l'autre.	13	13	13	Les fondemens en sont de pierre.	Bon.	La Commune d'Erisweil est chargée de l'entretien.	Comme dessus.	
4.) Le Pont derrière le village sur le ruisseau appelé Hürnlisbach, sur le Chemin d'Aufhausen Canton de Lucerne	5 poutres à 1 1/2 pied de distance l'une de l'autre,	12	17	19	Est bâti en bois.	Bon.	La Commune d'Erisweil est de même chargée de l'entretien et fournit le bois.	Comme dessus.	
					Ponts de Pierres.				La réparation de ces ponts est repartie dans les quartiers de cette Commune; de sorte que ce n'est pas la commune entière qui contribue à la réparation d'un pont.
1.) Le pont du Moulin au dessous du Village, sur le Chemin de Houttwyl	Une seule arche dont la voute a 16 pieds de large sur 15 de haut[eu]r.	19	18	66	Fondé sur le roc.	Bon.	La commune d'Erisweil l'a fait bâtir et l'entretient à grands fraix	Comme dessus.	Comme ici il n'y a point de bonnes carrières, on fait chercher des pierres pertoud, pour les transporter où besoin est.
2. Pont derrière le village, sur le ruisseau appelé Hürnlisbach, chemin de Louteren, Canton Lucerne	Une seule Arche dont la voûte a 7 pieds, 3 pouces de large, sur 7 de hauteur.	19	7 pieds 3 p[ou]ces	36	Fondé sur le roc.	Bon.	La Commune susdite l'a fait construire et l'entretient.	Comme dessus.	

										Moi soussigné atteste que les ponts susdits ont été mesurés exactement et leurs dimensions accusées fidèlement. A Eriswyl le 26 Juin 1799. Signé Ullrich Wirth. Agent.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--