

[fol. 22]

Tabellen N° 1 & 2 der Brücken und deren Zustand im District Nieder Emmenthal.

Ort	Fluß	Steinerne					Zustand der Brücken, und was für Reparation nöthig.	Hölzerne.			Anmerkungen ob selbige gedeckt, und was für Reparation nöthig.
		Zahl der Bögen	Breite der Brük	Innere Länge	Außere oder ganze Länge	Schu		Zahl der Jochen	Breite der Brük	Länge	
			Schu	Schu	Schu			Schu	Schu		
Hutwyl Alment	Langenthalbach		17	17	204	zerrüttet					
Dit	Mühlbach		10	10	10	bös					
D[it] Straas nach Luzerngebiet	Langenthalbach		18	14	36	gut					
Dit Alment	Aeschenbachli		12	7	10	Dit					
St[rasse] n[ach] Luzerngebiet	Nebentbrügli		16	16	8	Dit					
gleiche Straaß	Weyerbächli		12	12	7	bös					
Straß nach Luzern im Byfang			14	14	9	gut					
Dit beym Almeywald	Rätschenbächli		14	14	8	Dit					
Im Bühl	Wyßachenbach		14	15	66	bös					
Von Hutwyl n[ach] Durenroth	Dit		16	16	48	gut					
beym Buch	Dit		16	16	36	Baufällig					
Schweinbrunnen	Meybachbächli		18	18	22	gut					
Von Hutwyl nach Eriswyl						3 steinerne Brügli so von Particularen erhalten werden					
Eriswyl	Mühlbach	1 Bogen	19	18	66	gut					
Eriswyl	Hürnlisbach	1 Dit	19	17	36	Dit					
Hutwyl Straß auf Almey	Langeten							20	20	bös	
Straß auf Langenthal	Dit							23	22	gut	
Hutwyl Stadtbruk	Rothbach						2 Stein Joch	20	88	bös.	
Fiechten Langenthal Straas	Dit							18	23	gut	
Thanbrük Eriswyl	Langeten							16	21	nicht am besten	
St[rasse] nach Hutwyl								13 1/2	26 1/2	pasabel	
Dit Grebli L[and] St[rasse] n[ach] Dürenroth	Dit										
Leimath L[and] St[rasse] nach Sumiswald	Dit							13	13	Dit	

Ort	Fluß	Steinerne					Hölzerne.			
		Zahl der Bögen	Breite der Brük	Innere Länge	Außere oder ganze Länge	Zustand der Brüken, und was für Reparation nöthig.	Zahl der Jochen	Breite der Bruk	Länge	Anmerkungen ob selbige gedeckt, und was für Reparation nöthig.
			Schu	Schu	Schu			Schu	Schu	
Hinderdorf La[nd] St[rasse] auf Husen	Hurnlisbach							12	19	Dit

Ort	Fluß	Steinerne					Hölzerne.			
		Zahl der Bögen	Breite der Brük	Innere Länge	Außere oder ganze Länge	Zustand der Brücken, und was für Reparation nöthig.	Zahl der Jochen	Breite der Brük	Länge	Anmerkungen ob selbige gedeckt, und was für Reparation nöthig.
			Schu	Schu	Schu			Schu	Schu	
[fol. 23]										
Sumiswald im Fürthenschachen		1 Bogen	16	19	19	gut				
Lüzelflüh, Gönnermat	Mühlibach		12	10	14	mitelmäßig				
Rügsau.	Schachenbach	1 Dit	16	16	17	gut				
Dit gleichem ort	Dit	1 Dit	10	14	14	Dit				
Häsl bey Ryfershäuseren	Biglen.	1 D[it]	18	39	36	Dit				
Sumiswald Schloßbrüg	Grünen						keins	14	48	mitelmaßig die Brug ist gedeckt
Dit Süllenbachbrug	Dit							14	48	gut
Dit Schullbrug	Kurzeneybach							12	32	schlecht
Dit Hinter dem Wasen	Grünen							12	40	mitelmäßig
Dit Sattlerbrug	Kurzeneybach							12	36	baufällig
Dit die Höhlbrug	Dit							12	34	baufällig
Dit Grabenbruk	Dit							12	30	baufällig
Dit im Längaker	Grünen							12	44	mitelmäßig
Linden Kirchsp[iel]	Dit							12	42	gut
Sumiswald										
Lüzelflüh	Emmen						3 Joch	15 1/2	252	gut ist gedeckt.
Dit Grünenmatt	Grünen							12	45 1/2	gut
Rügsau Schachen	Emmen						5 Joch	16 1/2	200	gut ist gedeckt.
Hasli	Mühlibach							18	18	Dit
Rügsau Schachen								8	9	Dit
Dit Straß auf Hasli u[nd] Bur[g]d[or]f								11	11	Dit
Dit 3 Brük gleiche Straß								11	6	Dit
Zwischen Rügsau u[nd] dem Schachen	Rügsaubach							13	12	Dit
Rügsauschachen Straß auf Lüzelflüh	Dit							16	8	Dit
Dit 2te Brük gleiche Straß								13	11	Dit
Rügsau zu der Kirchen	Bach							13	16	Dit
2 Brücken nahe bey Rügsau	Rügsaubach							12 biß 13	10 biß 14	Dit
Eine 3te Dit	Dit							11	13	Dit
4te Dit in der Schmidbergmat	Dit							10	9	schlecht
5te Dit	Dit							10	12	gut