

[fol. 27]

Tabelle der Bruken und deren Zustand im District Langenthal.

		Steinerne					Hölzerne.			
		Zahl der Bögen	Breite der Schu	Innere Länge Schu	Außere oder ganze Schu	Zustand der Brügen, und was für Reparation nöthig.	Zahl der Joch	Breite der Bruk Schu	Länge Schu	Anmerkungen ob selbige gedekt, und Reparation nothig.
Ort	Fluß									
Langenthal	Langeten		16	22	24	gut				
Langenthal	dit		16	22	24	dit.				
Niederwyl Straß Bern nach Zürich	Wigger		20	38	240	schlecht				
Pfafneren dit Straß	dit Pfafneren		20	30	116	mitelmäßig				
Straß v[on] Morgentahl n[ach] Arburg	dit		23	28	88	gut				
Gleiche Straß	Rothbach		18	24	28	dit				
gleiche Straß	Rothbach		18	24	28	dit				
noch eine	dit		18	24	28	dit				
Strengelbach	Breitbach		15	9	17	dit				
Britnau	Altachen		14	14	16	dit				
Riken	Rothbach		23	20	24	dit				
Roggwyl	Kronbach		22	28	88	dit				
Kalte Herberg	Kronbach		20	24	40	dit				
Roggwyl G[e]m[ein]d[e]	Kronbach		23	23	26	dit				
dit an der Landstraß			23	23	26	dit Steinbett schlecht				
Wynau Mühlbruk	Großbach		24	32	124	gut				
Rohrbach	Langeten		18	24	35	dit				
[Ur]senbach 2 Brüggl gleich	Dorfbach		12	14	16	dit				
Madiswyl	Langeten		14	24	30	dit				
Lozwyl	Langeten		18	22	80	dit				
Bleyenbach	Schwarzenbach		12	10	20	dit.				
Langentahl	Schwarzenbach							26	30	gut
Langentahl	dit							30	30	dit
Aarwangen	Aaren						4 hölz Joch	20	354	schlechter Boden mit Ziegeln gedekt
Niederwyl	Wigger						1 Steinjoch	19	80	gut
Wald	Pfafneren							15	22	schlecht
Britnau	Wigeren							18	38	mitelmäßig
Britnau im Hard	dit							15	38	dit
Roggwyl	Langeten							17	28	gut
Rohrbach	Langeten						2 Joch	18	33	mitelmäßig
Rohrbach	dit						1 Joch	15	42	gut
Lozwyl	dit							18	33	dit