

[fol. 28]

Tabelle der Brücken und deren Zustand im District Lauppen.

		Steinerne					Hölzerne			
		Zahl der Bögen	Breite der Brück Schrit	Innere Länge Schrit	Außere oder ganze Länge Schrit	Zustand der Brücken, und was für Reparation nöthig.	Zahl der Joche	Breite der Brück Schrit	Länge Schrit	Anmerkungen ob selbige gedeckt, und was für Reparation nöthig.
Ort	Fluß									
Ober Scherli	Scherlibach	1 Bogen	5	10	26	Die Heken [?] mauren manglen bestechens				
Nieder Scherli	Scherlibach	1 dit	6	11	58	gut				
Wangen	Stadtbach	1 dit	6	10	12	dit				
Bibereu	Lieberenbach [Bibereu]	1 dit	5	10	23	dit				
Gümmeneu		4 Joch	8	125	168	gedekt, manglet reparierens				
Wangenviertel 6 Brückli	Stadtbach	haben nur 1 Bogen	5	6 a 12	6 a 10	3 gut, u[nd] 3 schlecht.				
Nieder Scherli	Scherlibach.						2 hölzerne schlechte Joch	5	53	schlechte joch
Kleingümmeneu Stäg	über einen Graben						1 hölz[ernes]	1 1/2	24	noch haltbar.
Kleingümmeneu Stäg	dit						dit	1 1/2	36	dit
O[ber] Wangen 4tel 5 Brügli	Stadtbach							1 1/2	6 à 10 Schu	Verbeßerung nöthig.
Lauppen	Sensen						2 Joch	7	100 Schrit	Verbeßerung nöthig.
Lauppen Schifbrück	Saaneu						4 Schif	7	40	