

[fol. 30]										
Tabelle der Brücken und deren Zustand im District Seeland.										
		Steinerne.					Hölzerne.			
Ort	Fluß	Zahl der Bögen	Breite der Brük Schu	Innere Länge Schu	Außere oder ganze Länge Schu	Zustand der Brücken u[nd] ob reparation nöthig	Zahl der Joch	Breite der Brük Schu	Länge Schu	Anmerkungen ob die Brücken gedeckt, oder Reparation nöthig
Ziehlbruk	Zihl	2	20	36	109	gut				
Gampelen Canal brük	Canal	1	14	17	31	dit				
Ins Rim[m]erz brük	über die Straß	1	18	7	24	dit				
Erlach	Mühlibach	1	15	6	19	dit				
Erlach	Teuchelbach	1	16	6	18	dit				
Vinelz	ein Graben	1	16	12	20	dit				
Mullen	Mühlibach	1	22	10	18	dit				
St. Johan[n]sen	über den Weg	1	19	9	23	dit				
v[on] Erlenbach nach Landeren	über den Weg	1	13	8	14	dit				
v[on] St. Johan[nsen] nach Erlach	Graben	1	16	16	20	dit				
v[on] Erlach nach Landeren	Graben üb[er] den Weg	1	14	8	20	dit				
v[on] Erlach dit	dit	1	14	8	20	dit				
idem	dit	1	14	8	20	dit				
Bühl	bey dem Moosbrunnen	1	23	Bogenweite 6	23	dit				
Epsach	Leng[g]rabenwaßer	1	15	Bogenweite 10	23	dit				
Finsterhennen	Lenggrabenwaßer	1	12	10	16	dit				
Treitten	Canal	1	12	11	20	dit				
Müntschenmier	Graben	1	13	10	25	dit				
Müntschemier	Graben	1	13	19	25	dit				
St. Johan[n]sen	Zihl						3	10 1/2	118	gut