

[fol. 32]

Tabelle der Brücken und deren Zustand im District Stäffisburg.

		Steinerne.					Hölzerne.			
		Zahl der Bogen	Breite der Brügg Schu	Innere Länge Schu	Außere oder ganze Länge Schu	Zustand der Brücken, welche Reparation nöthig.	Zahl der Joch	Breite der Brük Schu	Länge Schu	Anmerkung ob selbige gedekt und welche reparation.
Ort	Fluß									
Stäffisburg	Bösbach	1	13	14	24 1/2	gut				
Stäffisburg	Dorfbach	1	9 1/2	11 1/2	18	neü				
Stäffisburg	Mühlbach	1	13	10 1/2	26	gut				
Dießbach	Dießbach	1	12	12	18					
Diesbach im Graben	Dießbach	1	12	12						
ibidem	dit	1	12	12						
Nider Wichtrach	Dorfbach	1	24	6		gut				
Nider Wichtrach	Dorfbach	1	18	8		dit				
Kisen	Mühlbach	1	30	14		nicht gar gut				
Kisen	Kisen	1	24	16		mitelmäßig				
Oppligen	Kisen	1	18	18		neü und gut				
Opligen	Dorfbach	1	18	6		mitelmäßig				
Stäffisburg	Zulg						2 Maurstöß	18	96	Gedekt in gutem Stand
Stäffisburg	Zulg						2 Joch	17 1/2	124 1/2	gedekt gut
Dießbach	Kisenbach							12	30	gut
Dießbach	Dießbach							13	27	dit
Brenzikofen	Rotachen						1 Bogen	18	60	bedekt dit
Rotachen	Rotachen						2 Mauersäß	15	20	mitelmäßig
Schwarzenegg	Wühri						2 Bögen	25	10	gedekt
Schwarzenegg Kalchhofen	Rotachen							30	8	ungedekt
Oppligen	Rotachen						2 Bögen	18	66	gedekt gut