

[fol. 33]		Tabellen N° 1 & 2 der Brücken und deren Zustand im District Wangen.					Hölzerne.			Anmerkungen ob selbige gedeckt, und was für Reparation nöthig
		Steinerne.					Zahl der Joch	Breite der Brück	Länge	
Ort	Fluß	Zahl der Bögen	Breite der Brück	Innere Länge	Außere oder ganze Länge	Zustand der Brücken, und was selbige für Reparation nöthig.	Schu	Schu	Schu	
Wangen	Mühlbach	1	16	16	16	gut				
Dit	Stadtbach	1	18	6	6	Dit				
Nieder Bipp	Anteren bach	1	6 1/4	20 3/4	20 3/4	Dit				
Dit	Lehn bächli	1	4 1/2	25	25	Dit				
Ober Bipp	Berg Waßer	1	18 1/3	24	24	Dit				
Dit	Dit	1	18 1/3	24	24	D				
Dit im Dorf		1	14	18	18	schlecht				
Dit im Dorf		1	15	21	21	gut				
Wietlisbach Baselstraße	Ehribach	1	22	15 1/2	8	die Brust böß				
Dit bey Stättli	D.	1	19	13	95	gut				
Dit bey Stättli	D.		13	18	116	Dit				
Attiswyl Straße n[ach] Basel	Seigeren [Siggeren]	2	16	8	90	Dit				
Dit Dit	Dorfbach	1	63	5	77	Dit				
Dit Dit			42	5	42	Dit				
Koppigen Oeschberg	Wäßerbach	1	23	8	21 1/2	Dit				
Dit gleiche Straße nach Bern	Mühlbach	1	23	24	40	Dit				
Koppigen Straße nach Soloth[urn]	Mühlbach	2	28	15	20 1/2	Dit				
Seeberg Walacheren			6	12	16	Dit				
Herzogenbuchsee Ober Önz	Önzbach	1	26	18	37	Dit				
[Gle]iche Straße nach Bern Dit	Dit	1	24	15	29	Dit				
[?] nach Solothurn Dit	Dit	2	13	30	45	das Gesims schlecht.				
Dit Dit	Dit	1	11	7	18	gut				
Nider Oenz Straße n[ach]	Önzbach	1	13	14	28	Dit				
Herzog[en]buch[see]										
Inkwyl	Seebach	1	14	4	50	schlecht				
Es befinden sich auf den Landstraßen nach Zürich, und von Solothurn nach Basel eine beträchtliche Anzahl Coulißen.										
[fol. 34]										
Herzogenbuchsee Röthenbach	Seebach	1	25	3	20	schlecht				
Wanzwil auch Straße nach	Önzbach	1	15 1/2	7 1/2	70	gut				
Wang[en]										
Heimenhausen Straße	Dit	1	14	8 1/2	55	schlecht.				
Langent[thal]										
Dit Dit	Dit	1	15	4	45	gut				
Dit nach Herzogenbuchsee	Dit	1	12	6 1/2	55	mitelmäßig				
Berken Straße n[ach] Langent[al]	Dit	1	12 1/2	9	50	Dit				
Thörigen Straße Herzogenbuchsee	Dorfbach	1	9	20	20	gut				
Dit nach Bur[g]dorf	Dit	1	10	22	22	Dit				
Dit nach Rohrbach	Stampfibach	1	8 1/4	13	13	Dit				
Thunstätten Büzberg			28	3 1/2	3 1/2	mitelmäßig				
Wangen	Aar						6	22	436	der äußerste Theil schlecht, ist gedeckt
Wangen	Mühlbach							13	22	gut
Niederbipp	Dorfbach							9	50	bös
Koppigen Willadingen	Dorfbach							19	23	gut
Oberalchenstorf	Mühlbach							11 1/2	15	Dit
Unteralchenstorf	Dit							10 1/2	9 1/2	Dit
Seeberg Riedwyl	Dorfbach							12	16	Dit
Herzog[en]buchsee Anderönz	Önzbach							13	25	Dit
Boledingen [Bollodingen]	Saagibach							14	23	schlecht
Dit	Abwaßer							13	13 1/2	Dit
Thörigen	Dorfbach							9	13	mitelmäßig
Dit	Dit							11	8	schlecht.